

习题九

9-1 用图 3-32 所示方法测量大型工件的垂直度误差。测的基准面各点的偏差值 y_i 如表 3-2 所示，被测面各点的偏差值 x_i 如表 3-3 所示。试用图解法求该工件的垂直度误差。

