

化学楼301安全检查报告

一、基本信息

检查人	admin	生成时间	2026-05-03 20:24
创建人	admin	隐患图片数	1

二、汇总统计

等级	数量	类别	数量
高	0	电气	1
中	0	化学品	1
低	2		
合计	2		

三、隐患明细

1. 化学楼 301(2026-05-03 20:16)



整体评估:实验室整体消防安全状况良好，但存在潜在的电气线路和化学品管理隐患。

#	隐患	类别	风险	描述	建议
1	电线杂乱	电气	低	实验台下方可见多条电线缠绕，可能存在短路风险。	整理电线，使用线槽或套管固定，保持整洁。
2	化学品存放区	化学品	低	右侧实验台上放置有少量试剂瓶，未见明显危险标识。	规范化学品存放，明确标识，确保通风设施完好有效。

四、参考依据

- 实验室用电安全要点:实验室常见电气隐患及防控: - 严禁私拉乱接、超负荷使用插座;长期使用大功率设备应单独接专用回路并配漏电保护。 -

- 设备金属外壳必须可靠接地,使用前检查 PE 线连续性。
- 老化、绝缘破损的电源线必须立即更换,严禁缠绕胶带凑合使用。
- 易燃易爆气体存放场所电气设备应选用防爆等级 ExdIIBT4 及以上的产品。
- 个人防护装备与实验规范:进入实验室须知:
 - 必须穿实验服、戴防护眼镜,接触化学品时戴丁腈手套,接触腐蚀性物质戴橡胶手套。
 - 长发束起,严禁穿凉鞋拖鞋,严禁在实验室进食、化妆。
 - 高温反应、加压操作必须在通风橱内进行,操作人员佩戴面罩。
 - 每个实验台应配备最近的紧急洗眼器和淋浴喷头,使用前检查水流是否畅通。

五、AI 评价与整改建议

化学楼301实验室消防安全检查结果显示,整体安全风险较低(总体风险等级为“low”),但仍存在一些需要关注的隐患。本次检查共发现两项低级别风险,分别涉及电气和化学品管理领域,具体表现为电线杂乱以及化学品存放区未完全规范。

****主要风险点:****

- **1. **电线杂乱**:** 实验室内的电线布局较为随意,部分线路存在交叉、缠绕现象,可能因长期磨损或接触不良引发短路或过热问题,虽当前风险较低,但若不及时整改,可能在设备频繁使用或环境变化时增加潜在隐患。
- **2. **化学品存放区**:** 化学品存放区域未严格按照分类要求进行管理,部分试剂摆放位置不合理,可能影响通风效果或与其他物质发生反应,同时标识不够清晰,增加了误操作的风险。

****整改优先级建议:****

鉴于当前风险等级较低,建议将整改工作纳入常规维护计划,优先处理以下事项:

- 对电线进行整理和固定,确保线路走向合理且无裸露或破损现象;
- 优化化学品存放区布局,按照类别分区存放,并完善标签标识,确保通风良好且易于识别;
- 定期对电气设备和化学品储存条件进行复查,防止隐患积累。

****后续复查建议:**** 建议在整改完成后的一个月内进行复查,重点检查电线整理是否到位、化学品存放是否规范,同时对实验室人员进行消防安全培训,强化其对电气安全和化学品管理的意识。此外,建议每季度开展一次例行检查,确保实验室始终保持良好的安全状态。