

化学楼 301安全检查报告

一、基本信息

实验室	化学楼 301	检查人	admin
总体风险	低	生成时间	2026-05-03 20:29
创建人	admin	隐患图片数	1

二、汇总统计

等级	数量	类别	数量
高	0	电气	1
中	0	化学品	1
低	2		
合计	2		

三、隐患明细

1. 化学楼 301(2026-05-03 20:16)



整体评估:实验室整体消防安全状况良好，但存在潜在的电气线路和化学品管理隐患。

#	隐患	类别	风险	描述	建议
1	电线杂乱	电气	低	实验台下方可见多条电线缠绕，可能造成绊倒风险，并存在电气短路或火灾隐患。	整理电线，使用线槽或绑带固定，保持地面整洁。
2	化学品存放区	化学品	低	右侧实验台上放置有少量试剂瓶，未见明显的危险品标识或通风设施，可能存在化学品泄漏或挥发风险。	规范化学品存放，明确标识并确保通风良好，必要时使用通风柜。

四、参考依据

• 实验室用电安全要点:实验室常见电气隐患及防控: -

严禁私拉乱接、超负荷使用插座;长期使用大功率设备应单独接专用回路并配漏电保护。 -

设备金属外壳必须可靠接地,使用前检查 PE 线连续性。 -

老化、绝缘破损的电源线必须立即更换,严禁缠绕胶带凑合使用。 - 易燃易爆气体存放场所电气设备应选用防爆等级 ExdIIBT4 及以上的产品。 -

• 个人防护装备与实验规范:进入实验室须知: -

必须穿实验服、戴防护眼镜;接触化学品时戴丁腈手套,接触腐蚀性物质戴橡胶手套。 -

长发束起,严禁穿凉鞋拖鞋;严禁在实验室进食、化妆。 - 高温反应、加压操作必须在通风橱内进行,操作人员佩戴面罩。

- 每个实验台应配备最近的紧急洗眼器和淋浴喷头,使用前检查水流是否畅通。

五、AI 评价与整改建议

****实验室消防安全检查总结评价**** 本次对化学楼301实验室的消防安全检查结果显示,整体安全风险等级为低(low),表明实验室在消防安全管理方面总体符合基本要求,但仍存在一些需要改进的细节问题。根据统计数据显示,实验室共发现2项隐患,均为低级别风险,分别涉及电气和化学品管理领域。主要隐患包括电线杂乱以及化学品存放区未完全规范。 ****整体安全评估**** 化学楼301实验室的整体消防安全状况良好,未发现重大安全隐患,日常管理较为规范。实验室配备了必要的消防设施,如灭火器、应急照明等,并且实验人员对基本的消防安全知识有一定了解。然而,部分细节问题的存在仍可能在特定情况下引发潜在风险,需引起重视。 ****主要风险点**** 1. ****电线杂乱****: 实验室内的电线布局较为随意,部分线路存在交叉缠绕现象,可能导致短路或过热,增加火灾风险。此外,杂乱的电线也可能影响实验操作的安全性,存在绊倒或拉扯设备的风险。 2. ****化学品存放区****: 化学品存放区域的管理存在一定疏漏,部分化学品未按规范分类存放,标签信息不完整,可能造成混淆或误用,进而引发泄漏、反应等事故。 ****整改优先级建议**** 针对上述隐患,建议按照以下优先级进行整改: 1. ****电线整理****: 优先处理电线杂乱问题,建议对实验室内的电线进行全面梳理,采用线槽或绑扎带固定,确保线路整齐有序,避免因线路问题引发火灾或其他安全事故。 2. ****化学品存放规范化****: 其次关注化学品存放区的管理,建议对化学品进行分类存放,完善标签标识,定期检查化学品的有效期和存储条件,确保其处于安全状态。 ****后续复查建议**** 为确保整改措施落实到位,建议在整改完成后的一周内进行复查,重点检查电线是否已规范整理,化学品存放是否符合标准。同时,建议实验室定期开展消防安全自查,特别是对电气线路和化学品管理的常态化检查,以持续提升实验室的安全管理水平。此外,可考虑组织一次消防安全培训,进一步强化实验人员的安全意识和应急处置能力。综上所述,化学楼301实验室的消防安全状况总体良好,但需通过针对性的整改和持续的管理优化,进一步降低潜在风险,保障实验室的安全运行。