

化学楼 305安全检查报告

一、基本信息


实验室	化学楼 305	检查人	admin
总体风险	高	生成时间	2026-05-03 20:42
创建人	admin	隐患图片数	1

二、汇总统计

等级	数量	类别	数量
高	1	通道	1
中	1	电气	1
低	1	其他	1
合计	3		

三、隐患明细

1. 化学楼 305(2026-05-03 20:40)



整体评估:实验室通道被杂物堵塞，地面有电线和污渍，存在明显的消防安全隐患。

#	隐患	类别	风险	描述	建议
1	通道堵塞	通道	高	实验室内通道被气瓶、凳子等杂物占据，严重影响紧急疏散和消防救援。	立即清理通道，确保畅通无阻，气瓶应按规定位置存放。
2	地面电线杂乱	电气	中	地面散落电线和插线板，可能造成绊倒风险，并存在电气短路或火灾隐患。	整理地面电线，使用线槽或固定装置管理线路，避免随意摆放。
3	地面污渍	其他	低	地面有明显污渍，可能因液体泄漏导致滑倒风险，影响人员安全通行。	及时清理地面污渍，查明泄漏源并修复，保持地面整洁干燥。

四、参考依据

• 实验室用电安全要点:实验室常见电气隐患及防控: -

严禁私拉乱接、超负荷使用插座;长期使用大功率设备应单独接专用回路并配漏电保护。 -

设备金属外壳必须可靠接地,使用前检查 PE 线连续性。 -

老化、绝缘破损的电源线必须立即更换,严禁缠绕胶带凑合使用。 - 易燃易爆气体存放场所电气设备应选用防爆等级 ExdIIBT4 及以上的产品。 -

• 应急疏散与消防通道:疏散通道、安全出口与应急照明要求: -

实验室所有走道、楼梯、出口必须保持畅通,严禁堆放杂物、停放电动车。 - 应急照明应能维持不少于 30 min

的连续照明,疏散指示灯视觉清晰可识别。 - 每学期至少组织 1 次应急疏散演练,熟悉就近疏散路线。 -

发现火情先报警(校内值班+119),小火可先用灭火器自救,火情扩大

• 个人防护装备与实验规范:进入实验室须知: -

必须穿实验服、戴防护眼镜,接触化学品时戴丁腈手套,接触腐蚀性物质戴橡胶手套。 -

长发束起,严禁穿凉鞋拖鞋;严禁在实验室进食、化妆。 - 高温反应、加压操作必须在通风橱内进行,操作人员佩戴面罩。

- 每个实验台应配备最近的紧急洗眼器和淋浴喷头,使用前检查水流是否畅通。

五、AI 评价与整改建议

化学楼305实验室消防安全检查结果显示,整体安全风险等级为“高”,需立即采取措施整改。本次检查共发现3项隐患,其中1项为高风险(通道堵塞)、1项为中风险(地面电线杂乱)和1项为低风险(地面污渍)。以下为具体总结评价:

整体安全评估

实验室存在明显的安全隐患,尤其是通道堵塞问题,严重威胁人员疏散和应急响应效率。电气线路管理不规范增加了火灾发生的风险,而地面污渍虽为低风险,但可能影响人员通行安全。总体来看,实验室消防安全状况亟待改善,需优先解决高风险问题。

主要风险点

1. 通道堵塞:实验室内物品堆放不当,导致主要疏散通道被部分阻塞,严重影响紧急情况下的人员疏散速度和安全性。
2. 地面电线杂乱:多条电线随意铺设于地面,不仅存在绊倒风险,还可能因磨损或短路引发火灾。
3. 地面污渍:地面存在少量污渍,虽未直接构成火灾风险,但可能在紧急情况下造成滑倒事故。

整改优先级建议

1. 优先整改高风险问题:立即清理通道内的杂物,确保疏散通道畅通无阻,并制定定期检查机制以防止类似问题再次发生。
2. 中风险问题整改:对地面电线进行整理和固定,采用线槽或绑扎方式规范布线,消除绊倒和火灾隐患。
3. 低风险问题整改:及时清理地面污渍,保持实验室环境整洁,减少潜在的安全隐患。

后续复查建议

整改完成后,建议在7日内进行复查,重点检查通道是否恢复畅通、电线是否规范整理以及地面是否清洁。同时,建议建立定期消防安全检查制度,每月至少开展一次全面检查,并记录整改情况,确保实验室长期处于安全状态。此外,可组织实验室人员进行消防安全培训,提高其安全意识和应急处理能力。