

CP4100 Pro

오류 코드 및 문제 해결

모델 별칭: CP4100 Pro · CP4100Pro-PKG · CP4100Pro

교육·시연용 가상 정보입니다. 실제 제조사 매뉴얼, 안전 절차 또는 현장 정비 지침이 아닙니다. 고압·고온·전기·회전체 작업은 장비를 임의로 분해하지 말고 자격을 갖춘 CorePress 기술 담당자에게 문의하십시오.

PoC용 가상 오류 코드

코드	의미	안전한 1차 대응
AIR-101	흡입 공기 흐름 점검 필요	외부 흡입구 막힘과 필터 상태를 육안 확인하고, 분해하지 말고 서비스 담당자에게 문의합니다.
TMP-201	온도 추세 이상	환기 상태와 표시값을 확인하고, 고온부에 접촉하지 않은 채 기술 지원을 요청합니다.
PRS-301	압력 추세 이상	표시값과 발생 시점을 기록하고, 압력 계통을 임의 조절하거나 분해하지 않습니다.
VIB-401	진동 또는 비정상 소음	운전 조건과 발생 시점을 기록하고, 반복되면 안전 절차에 따라 정지 후 점검을 요청합니다.
MTR-501	모터 상태 확인 필요	알람 화면과 운전 이력을 보존하고 자격을 갖춘 기술 담당자에게 전달합니다.
SYS-901	제어 또는 통신 상태 확인	표시 메시지와 시간을 기록하고, 승인되지 않은 초기화·펌웨어 변경은 수행하지 않습니다.

정보 출처: Salesforce Product2 레코드와 CorePress 팀 프로젝트용 데모 가정