

# CP5100 Pro

## 오류 코드 및 문제 해결

모델 별칭: CP5100 Pro · CP5100Pro-PKG · CP5100Pro

교육·시연용 가상 정보입니다. 실제 제조사 매뉴얼, 안전 절차 또는 현장 정비 지침이 아닙니다. 고압·고온·전기·회전체 작업은 장비를 임의로 분해하지 말고 자격을 갖춘 CorePress 기술 담당자에게 문의하십시오.

### PoC용 가상 오류 코드

| 코드      | 의미             | 안전한 1차 대응                                           |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------|
| AIR-101 | 흡입 공기 흐름 점검 필요 | 외부 흡입구 막힘과 필터 상태를 육안 확인하고, 분해하지 말고 서비스 담당자에게 문의합니다. |
| TMP-201 | 온도 추세 이상       | 환기 상태와 표시값을 확인하고, 고온부에 접촉하지 않은 채 기술 지원을 요청합니다.      |
| PRS-301 | 압력 추세 이상       | 표시값과 발생 시점을 기록하고, 압력 계통을 임의 조절하거나 분해하지 않습니다.        |
| VIB-401 | 진동 또는 비정상 소음   | 운전 조건과 발생 시점을 기록하고, 반복되면 안전 절차에 따라 정지 후 점검을 요청합니다.  |
| MTR-501 | 모터 상태 확인 필요    | 알람 화면과 운전 이력을 보존하고 자격을 갖춘 기술 담당자에게 전달합니다.           |
| SYS-901 | 제어 또는 통신 상태 확인 | 표시 메시지와 시간을 기록하고, 승인되지 않은 초기화·펌웨어 변경은 수행하지 않습니다.    |

정보 출처: Salesforce Product2 레코드와 CorePress 팀 프로젝트용 데모 가정