

南宁中燃城市燃气发展有限公司文件

南宁中燃通字〔2025〕268号 密级[普通] 紧急程度[常规] 签发人：吴广国

关于世贸商城3栋6单元2607号房热水器烟管 未伸出室外事件的处罚通报

公司各部门：

2025年10月11日，国家检查组对西乡塘区世贸商城小区老旧改项目进行现场安全检查期间，发现3栋6单元2607号房存在“热水器烟管未伸出室外”的一级安全隐患。

经调查，工程技术部老旧改项目组、南宁晨宏公司对迎检准备工作不足，未认真检查迎检区域施工状态及用户各燃气灶具等安全状况，未加强现场施工人员对安全隐患认知及处置措施，负主要责任。

客户服务部对入户安检管理缺失，未认真开展入户安检隐患排查工作，长期未入户安检户未得到有效管控，负管理责任。

一、处罚处置

为根据《南宁中燃员工安全记分管理制度》及与南宁晨宏公司合作协议相关规定，对相关责任单位及人员作出如下处理：

（一）南宁晨宏公司杨胜华、陈诗华，对此次迎检工作不认真不重视，未及时组织落实迎检准备相关事项，负主要责任，建议分别给予**杨胜华、陈诗华**扣罚一个月绩效。

（二）工程技术部副经理**邓文富**，未及时发现迎检区域安全

隐患问题，对南宁晨宏公司监管缺失，建议给予安全记分4分，扣罚400元。

（三）客户服务部西乡塘服务站主管**张培裕**，对入户安检管理缺失，建议给予安全记分4分，扣罚400元。

（四）客户服务部分管入户安检管理副经理**万玉刚**，对入户安检管理缺失，建议给予安全记分4分，扣罚400元。

（五）客户服务部经理**黄崧宸**，对此事件负有领导责任，建议给予安全记分2分，扣罚200元。

二、建议强化预防措施

（一）全面排查，立即整改：老旧改项目开工前开展全方位安全隐患排查，对类似烟管安装、管线封堵等问题进行重点检查，立行立改。

（二）强化培训，规范操作：各单位须立即组织一线施工、安检人员开展安全操作规程和应急处置能力的再培训、再考核，确保人人过关。

（三）完善机制，堵塞漏洞：完善迎检机制，接到迎检任务，责任人要制定详细的迎检工作方案，明确参检人员、路线及职责，严禁非相关人员干扰检查。同时，责任人需亲自对迎检点进行现场确认，并对下属员工/施工班组做好迎检交底和工作布置，确保万无一失。

（四）强化安检，必须建立并严格执行“长期到访不遇户”的专项管理与强制安检流程，明确责任主体与完成时限。

特此通报。

附件：关于国检组发现世贸商城3栋6单元2607号房热水器烟管未伸出室外问题事件调查报告

南宁中燃城市燃气发展有限公司



南宁中燃城市燃气发展有限公司行政管理部

2025 年 10 月 31 日印发

(共印 2 份 每份 3 页)