

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字（2025）46 号

关于客户服务部网格员黄耀辉 作业不规范造成燃气泄漏的处罚通报

部门各业务组：

近期，客户服务部在日常检查中发现，青秀南服务站网格员黄耀辉于 2025 年 6 月 13 日处理翡翠园冠瑛轩 3 单元 901 号（1102615709）用户维修时，未安装定尺波纹管密封胶垫，导致燃气泄漏。经核查该户 CRM 系统，黄耀辉并未按工作要求上传使用 U 型压力计连接小三通测试整体气密的照片，且燃气灶前旋塞阀为关闭状态，气密测试弄虚作假。用户发现有漏气情况后，曾致电黄耀辉反映情况，但黄耀辉让用户致电 3102277 抢险热线反馈，并未及时响应处置。用户报险后，其他网格员在上门处置险情时在灶具波纹管下方发现掉落的密封胶垫，波纹管连接处经泡沫水及测漏仪检测均发现燃气泄漏。

黄耀辉上述行为，未按《客户服务部岗位操作规程》作业，未认真履行集团首问责任制，接电后仍引导用户报险，险造成事故。

为严肃公司纪律，维护正常的工作秩序，依据南宁中

燃员工安全记分管理制度 (NNZR-AQ-B037-2024-V1.0), 按第 77 条一般违章的其他违章行为对其安全计分 4 分, 鉴于情形恶劣, 进行双倍经济处罚 800 元。自发文之日起执行

望全体员工以此为戒, 各业务组人员须从中吸取教训, 坚决抛弃“经验主义”和“惯性思维”, 在工作中严格遵守相关制度和要求, 提高工作责任心, 扎实做好上门服务工作, 杜绝安全事故的发生。部门将继续加强安全管理, 对违规行为严肃处理。

特此通报。



主题词: 恶性违章 漏气 计分 处罚

抄送: 总经理助理杨军

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部 2025 年 6 月 19 日

(共印 1 份)