






		Nombre (firma electrónica)				Función / Área								Fecha y Hora	
Creado por	Cynthia Gonzalez (14019133):Author:29-ago-2025 14:53 CLT														
Revisado por	Daniel Alejandro Farias Ortiz:Process Owner Approval:29-ago-2025 16:10 CLT														
Aprobado por	Mariela Lugo:QA Approval:Aug 29, 2025 11:26 PM CLT														
SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - LBRN AMERICAS - PAC - PERU BHO Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - WHS - (SMB)LT34601														
SUB-PROCESO	Impresión y Control de Etiquetado														
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz														
VERSIÓN	3														
VÁLIDO DESDE	Aug 29, 2025														
VÁLIDO HASTA	Aug 29, 2027														
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-158196														
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Impresión y Control de Etiqueta														
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	No aplica														
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	No aplica														
						Etiquetas autoadhesivas, Cinta transferencia, máquina Zebra, portatli ú ordenador.									

12 Reglas de Seguridad Primero							EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)									
	X					X		X								
														Estandar	6	
	X					X		X						Especial	2	
															Riguroso	2

Controles y barreras :
S = Seguridad
Q = Calidad
E = Entorno
P = Productividad

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCION Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	Administrativo a cargo debe crear la etiqueta de EAN, Información Nutricional DUN, o código según el requerimiento del producto por el manual de etiquetas. Para el caso de etiqueta nutricional se deberá utilizar la impresora TSC.	S1 = Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenicada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3 = Caída a mismo nivel	S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular. S3 =Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.		
2	Administrativo a cargo busca en el Manual de etiquetas con el SKU para validar el tamaño, sello, EAN y DUN de cada etiqueta.	Q1 = Validar SKU del producto a Maquilar S1 = Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria. S3 = Caída a mismo nivel	Q1 = Verificar especificaciones de Codificación de códigos EAN y DUN en el Totém de OE. S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular. S3 = Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.		
3	El Administrativo a cargo toma los datos según la ficha técnica y valida que la información es correcta. Se validan los siguientes datos: * Dimensiones de la etiqueta. * Descripción. * Código EAN, DUN, Información nutricional elaboración y vencimiento.	Q1 = Validar SKU del producto a Maquilar S1 = Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria. S3 = Caída a mismo nivel	Q1 = Verificar especificaciones de Codificación de códigos EAN y DUN y etiquetas para el producto a maquilar en el Totém de OE. S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular.		
4	.Revisar si los insumos (rollos de etiquetas y cinta de transferencia) se encuentran correctamente instalados y en cantidad suficiente para las impresiones requeridas. Deben corresponder a las etiquetas a imprimir: Cinta de tranferencias se usan para: Resina: Semi brillo o papel opaco Cera: papel con brillo Mixta: semibrillo	S1 = Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria. S3 = Caída a mismo nivel	S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular. S3 = Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.		
5	Para la impresión de las etiquetas se encuentra disponible en el área de impresión una computadora conectada a 2 impresoras, TSC para impresiones etiqueta nutricional y ZEBRA 411 para los EAN y DUN.	S1 = Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria. S3 = Caída a mismo nivel	S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular. S3 = Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.		
6	Administrativo a cargo debe imprimir las etiquetas en los formatos establecidos por la ficha técnica de cada producto. "Escritorio"-> "Etiquetas VAS" "DUN" "Nutricional" "EAN". Para nuevas etiquetas se debe crear, Configurar en las dimensiones solicitadas de impresión. Una vez lista se debe guardar en la carpeta de EAN, DUN o Nutricional según corresponda. Nota: Las etiquetas deben respetar las medidas y la información idéntica al manual, en caso de alguna modificación se debe validar, informando el Cliente al Administrativo. En caso de que se pida un producto sin etiqueta, el Coordinador de VAS consulta con el cliente para confirmar el cambio y uso de la etiqueta existente. Nota: en caso de no estar presente el Administrativo, solo podrá elaborar etiquetas la backup del Administrativo, o el Coordinador a cargo de VAS.	Q1 = Validar el etiquetado por SKU del producto. S1 = Riesgo ergonómico por movimiento repetitivo descendente. S2 = Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria.	Q1 = Verificar con la ficha tecnica que el etiquetado a imprimir corresponda a el SKU a maquilar. S1 = Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2 = Pausas activas de interrupción de la concentración por 3 o 5 minutos así disminuir la fatiga ocular.		

7	Para buscar las etiquetas ya creadas, buscar la carpeta virtual en el escritorio del computador, los Archivos específicos de cada producto , dependiendo del formato si es EAN, DUN o Nutricional.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria.	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Pausas activas de interrupción de la concentración por 3 o 5 minutos así disminuir la fatiga ocular.	
8	Una vez que la etiqueta se encuentra abierta en el computador, revisar y modificar en caso de que sea necesario, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, lote. Nota: la información de lote de producto y fechas de fabricación y vencimientos deben ser obtenidas en la orden de trabajo en NTV.	Q1= Fechas de vigencia del producto. S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria.	Q1= Verificar las fechas de vigencias del producto a etiquetar. S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Pausas activas de interrupción de la concentración por 3 o 5 minutos así disminuir la fatiga ocular.	
9	Al momento de imprimir se debe agregar la cantidad de etiquetas a imprimir, esto es de acuerdo a la orden de trabajo en sistema NTV, dependiendo si se etiqueta unidad o caja. También se debe tener un stock de seguridad de etiquetas impresas de 3 mil unidades en DUN para las Mayo Real (12, 22, 15, 30 y 48 OZ)	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria. S3= Caída a mismo nivel	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular. S3= Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar en el trabajo.	
10	Verificar durante el proceso de impresión que la información se encuentra correctamente alineada, no pueden salir datos cortados o números menos, líneas faltantes o defectos de impresión. Las etiquetas No deben tocar el piso, para eso se debe colocar un contenedor para recibir las etiquetas que se van imprimiendo, en el caso de la impresora sin rebobinador.	Q1= Verificar impresión de etiquetado. S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar pantalla por periodo de tiempo prolongado en tarea rutinaria.	Q1= El etiquetado debe ser legible, se debe verificar con un lector que la etiqueta entrega el código. Para las etiquetas de información nutricional es fundamental que la legibilidad de la etiqueta se garantice en todo momento. S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular.	
	DESVIACIÓN	ACCIONES		

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)

ORIGINALES CON FIRMA

Válido desde

Válido hasta

COPIAS CONTROLADAS

Firma del Quality Assurance local

Fecha de impresión

Copia número

Responsable de la salvaguarda

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión

Fecha

Modificación

eQMS TEMPLATE VERSIÓN

Número de versión

3

Válida desde

8/29/2025

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158196		
Sub-Proceso:	Impresión y Control de Etiquetado	Revisión:	3		
Creado por :	Mireya Curillanca			P = Probabilidad S = Severidad NR = Nivel de riesgo	

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	Administrativo a cargo debe crear la etiqueta de EAN, Información Nutricional DUN, o código según el requerimiento del producto por el manual de etiquetas. Para el caso de etiqueta nutricional se deberá utilizar la impresora TSC.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenificada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
2	Administrativo a cargo busca en el Manual de etiquetas con el SKU para validar el tamaño, sello, EAN y DUN de cada etiqueta.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenificada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
3	El Administrativo a cargo toma los datos según la ficha técnica y valida que la información es correcta. Se validan los siguientes datos: * Descripción. * Código EAN, DUN, Información nutricional * Fecha de elaboración y vencimiento.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenificada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	2	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	2	T

4	<i>.Revisar si los insumos (rollos de etiquetas y cinta de transferencia) se encuentran correctamente instalados y en cantidad suficiente para las impresiones requeridas. Deben corresponder a las etiquetas a imprimir:</i> <i>Cinta de tranferencias se usan para:</i> <i>Resina: Semi brillo o papel opaco</i> <i>Cera: papel con brillo</i> <i>Mixta: semibrillo</i>	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
5	<i>Para la impresión de las etiquetas se encuentra disponible en el área de impresión una computadora conectada a 2 impresoras. TSC para impresiones etiqueta nutricional y ZEBRA 411 para los EAN y DUN.</i>	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	2	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	2	T
6	<i>Administrativo a cargo debe imprimir las etiquetas en los formatos establecidos por la ficha técnica de cada producto. "Escritorio" -> "Etiquetas VAS" "DUN" "Nutricional" "EAN". Para nuevas etiquetas se debe crear, Configurar en las dimensiones solicitadas de impresión . Una vez lista se debe guardar en la carpeta de EAN, DUN o Nutricional según corresponda.</i> <i>Nota: Las etiquetas deben respetar las medidas y la información idéntica al manual, en caso de alguna modificación se debe validar, informando el Cliente al Administrativo. En caso de que se pida un producto sin etiqueta, el Coordinador de VAS consulta con el cliente para confirmar el cambio y uso de la etiqueta existente. Nota: en caso de no estar presente el Administrativo, solo podrá elaborar etiquetas la backup del Administrativo, o el Coordinador a cargo de VAS.</i>	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
7	<i>Para buscar las etiquetas ya creadas, buscar la carpeta virtual en el escritorio del computador, los Archivos especificos de cada producto, dependiendo del formato si es EAN, DUN o Nutricional.</i>	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I

8	Una vez que la etiqueta se encuentra abierta en el computador, revisar y modificar en caso de que sea necesario, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, lote. <i>Nota: la información de lote de producto y fechas de fabricación y vencimientos deben ser obtenidas en la orden de trabajo en NTV.</i>	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
9	Verificar durante el proceso de impresión que la información se encuentra correctamente alineada, no pueden salir datos cortados o números menos, líneas faltantes o defectos de impresión. Las etiquetas No deben tocar el piso, para eso se debe colocar un contenedor para recibir las etiquetas que se van imprimiendo, en el caso de la impresora sin rebobinador.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I
10	Verificar durante el proceso de impresión que la información se encuentra correctamente alineada, no pueden salir datos cortados o números menos, líneas faltantes o defectos de impresión. Las etiquetas No deben tocar el piso, para eso se debe colocar un contenedor para recibir las etiquetas que se van imprimiendo, en el caso de la impresora sin rebobinador.	S1= Riesgo ergonómico por movimineto repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual por mirar códigos con contraste blanco potenizada por la luminaria de la oficina por periodos prolongados. S3= Caída a mismo nivel	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de senitr cansancio ocular. S3=Atento al entorno de trabajo.Prohibido correr y/o jugar en el lugar de trabajo.	1	1	I

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".

Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".

Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/29/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

El riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se considera que el ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (o la prohibición).

El trabajo no continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser detenido.