

		Nombre (firma electrónica)		AFROBACIÓN (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRONICAS)										Fecha y Hora																		
Creado por		Cynthia Gonzalez (14019133) Author:29-ago-2025 16:20 CLT Daniel Alejandro Farias Ortiz Process Owner Approval:29-ago-2025 16:31 CLT Mariela Lugo QA Approval:Aug 29, 2025 11:22 PM CLT																														
Revisado por																																
Aprobado por																																
SITE / CUENTA		SUPPLY CHAIN SIC - LATAM AMERICA - PAC - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WHS (SMRUT3450)		12 Reglas de Seguridad Primario	REPORTES DE ACCIDENTES		ACCIONES DE CARGA		MANEJO MANUAL		NO MANEJO DE BATERIAS		MANEJO PELEONAL		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		Alta visibilidad		Guantes		Protector Auricular		Casco		Traje protector							
SUB-PROCESO		Máquina Enfiladora			SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		X		X													
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO		Daniel Alejandro Farias Ortiz			X		X		X		X		X		X		X		X										NIVEL DE ATENCION REQUERIDA			
VERSIÓN		3																							Estandar		6					
VÁLIDO DESDE		Aug 29, 2025			PREVENIR DORTES		PREVENIR LOS INCENDIOS		RUIDO		MOVILIZAR/REPOSICIONAR		MANEJO DE MATERIALES		TRANSPORTE ALTAZ				Calzado de Seguridad		Arnés y Línea de Vida				Protector Facial		Mascarilla		Especial		2	
VÁLIDO HASTA		Aug 29, 2027			SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST		SAFETY FIRST												Riguroso		0	
NÚMERO DE DOCUMENTO		WI-158197																												Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad		
TÍTULO DEL DOCUMENTO		Maquina Enfiladora		X		X						X		X				X														
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)		No Aplica		EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:				Stretch Film, Máquina Enfiladora.																								
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)		No Aplica																														

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENION Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	Al comienzo del turno, la máquina puede estar en la zona de carga eléctrica. Al desconectar la máquina de su carga tener cuidado en la manipulación de cables (teniendo puesto sus implementos de seguridad para evitar corriente) Al desconectarlo de la corriente y al guardarlo, cerrar la tapa y luego girar la perilla para encender. Perilla ubicada al lado izquierdo del boton de emergencia.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
2	Para movilizar la enfiladora automática, debe presionar los botones que estan en la parte superior de cada mango. Botón derecho es para mover hacia adelante y botón izquierdo es para mover hacia atrás. Luego movilizará la máquina al sector de enfilado demarcado. Debe tener en cuenta que la rueda horizontal debe recorrer el perímetro del pallet. (lo recomendable es ubicar el cuerpo de la máquina paralelamente al pallet, dar una vuelta de forma manual para chequear el recorrido que será realizado). Revisar que la máquina tenga film.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
3	En el caso de emergencia se debe presionar el boton rojo que esta al centro del panel de control.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
4	Para cambiar el rollo de film: Colocar un nuevo rollo de strech film en el porta cono de la enfiladora automática (ver foto 1), luego insertar la punta del strech film entre los polines, debe quedar bien adherido, (ver foto 2) Validar que quede liso, bien extendido (ver foto 3)	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
5	Cada encargado de línea es responsable de posicionar el pallet para ser enfilado, además, debe validar que la etiqueta sea la correcta dependiendo el sku y que tenga su respectiva LPL. se procede a posicionar los pallets para comenzar a enfilarlos.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
6	Para programar el tipo de pallet:. Debe presionar el icono de carpeta (foto 1), luego saldra el menu y debe seleccionar el producto que desea enfilar, esto es para el caso que la receta este creada para el SKU. En el caso de que se desconozca el tipo producto, podrá seleccionar la opción todo pallet.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		
7	Antes de comenzar se debe amarrar la punta del porta film a la base de pallet, el lado adhesivo del film debe quedar hacia el pallets. Luego se debe presionar el botón blanco comenzará a funcionar.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.		

8	Quando la máquina da término del proceso de enfriado; el encargado del pallet lo retira con transpaleta manual o eléctrica, y se posiciona en la zona de productos terminados VAS.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de apriñonamiento. S3= Riesgo de Golpe con nivel S4= Caída a mismo S5= Riesgos psicosociales	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar 'Slam 360°' para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S4= Atento al S5= Pausas activas.		
DESVIACIÓNACCIONES					
2	Que no esté la receta creada	Se debe seleccionar la opción todo pallets y solicitar al coordinador que cree la receta.			
3	Si se acaba el Film	sacar el rollo y reciclarlo, poner un rollo en el rodillo y pasar el films por los ascensos y salidas maracdos en la máquina.			
6	La máquina descargada	Se debe dejar cargando en la noche, de lo contrario poner a cargar de inmediato.			
CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde				Válido hasta	
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión		Copia número	
				Responsable de la salvaguarda	
HISTORIAL DE REVISIONES					
Revisión		Fecha		Modificación	
eQMS TEMPLATE VERSIÓN					
Número de versión		3			
Válida desde		8/29/2025			
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.					

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158197		
Sub-Proceso:	Máquina Enfiladora	Revisión:	3		
Creado por :	Mireya Curillanca				

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Al comienzo del turno, la máquina puede estar en la zona de carga eléctrica. Al desconectar la máquina de su carga tener cuidado en la manipulación de cables (teniendo puesto sus implementos de seguridad para evitar corriente) Al desconectarlo de la corriente y al guardarlo. cerrar la tapa y luego girar la perilla para encender.</i> <i>Perilla ubicada al lado izquierdo del boton de emergencia.</i>	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	2	2	T	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la maquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	2	1	T
2	<i>Para movilizar la enfiladora automática, debe presionar los botones que estan en la parte superior de cada mango.</i> <i>Botón derecho es para mover hacia adelante y botón izquierdo es para mover hacia atrás.</i> <i>Luego moverá la máquina al sector de enfilado demarcado. Debe tener en cuenta que la rueda horizontal debe recorrer el perímetro del pallet (lo recomendable es ubicar el cuerpo de la máquina paralelamente al pallet, dar una vuelta de forma manual para chequear el recorrido que será realizado).</i> <i>Revisar que la máquina tenga film.</i>	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	1	2	T	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la maquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	1	2	T
3	<i>En el caso de emergencia se debe presionar el boton rojo que esta al centro del panel de control.</i>	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	2	2	T	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la maquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	2	2	T

4	Para cambiar el rollo de film: Colocar un nuevo rollo de stretch film en el porta cono de la enfiladora automática (ver foto 1), luego insertar la punta del stretch film entre los polines, debe quedar bien adherido, (ver foto 2). Validar que quede liso, bien extendido (ver foto 3).	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	1	1	I	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	1	1	I
5	Cada encargado de línea es responsable de posicionar el pallet para ser enfilado, además; debe validar que la etiqueta sea la correcta dependiendo el sku y que tenga su respectiva LPN, se procede a posicionar los pallets para comenzar a enfilarlos.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	1	2	T	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	1	2	T
6	Para programar el tipo de pallet.: Debe presionar el icono de carpeta (foto 1), luego saldra el menú y debe seleccionar el producto que desea enfilar, esto es para el caso que la receta este creada para el SKU. En el caso de que se desconozca el tipo producto, podra seleccionar la opción todo pallet.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	2	1	T	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	2	1	T
7	Antes de comenzar se debe amarrar la punta del porta film a la base de pallet, el lado adhesivo del film debe quedar hacia el pallets. Luego se debe presionar el botón blanco y comenzará a funcionar.	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	1	1	I	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Siam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4=Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	1	1	I

8	<i>Cuando la máquina da término del proceso de enfilado; el encargado del pallet lo retira con transpaleta manual o eléctrica, y se posiciona en la zona de productos terminados VAS.</i>	S1= Riesgo de golpe por. S2= Riesgo de aprisionamiento. S3= Riesgo de Golpe con. S4= Caída a mismo nivel S5= Riesgos psicosociales	1	1	I	S1= Evitar acercarse al perímetro cuadrado de operación de la máquina para evitar ser golpeado por ella. S2= Realizar Slam 360° para evitar entorpecer el paso de la máquina. S3= Avisar a los colaboradores cercanos al área de exposición sobre el inicio del trabajo de la máquina. S4= Atento al entorno de trabajo. Prohibido correr y/o jugar. S5= Pausas activas.	1	1	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/29/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCION
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

tibles fueron hechos para reducir el riesgo o
go, para exponerlo tan bajo como sea
lta calificaciones. El costo de prevención
lado. Las medidas de reducción de riesgo
un periodo de tiempo definido. Indicar
asociado con un daño mayor o extremo,
álisis para establecer más precisamente la
la base para evaluar la necesidad de mejorar

ser reducido a un nivel más bajo, entonces
e ALARP ha sido cumplido. Una cantidad
len ser asignados para reducir el riesgo.
El trabajo en curso, una acción urgente a ser
ir la prohibición).

o continuado hasta que el riesgo ha sido
incluso con ilimitados recursos, el trabajo
bido.