


86,5%

Nom: A. Boumi
Prénom: Wided
Matricule: 16549
PS: VW
Note: 28,5/30

Description des fautes




3.1.1. C BK 5*
fil endommagé 100 (1.5) ✓




(1) ✓ 5.2. S Tube gorge
mal coupé 50

*Il faut établir au moins 18 photos



5.1. H → C Brevanchement de 75
l'isolation n'est pas selon spécification (1) ✓



1.1.1. D Contact endommagé
100 (1) ✓


Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi/Wajiha Hajlaoui

Nom: Ajibanni
Prénom: Wided
Matricule: 16549
PS: V.W.
Note:

Description des fautes




1.1.1. Isolation trop
court 75 (X)



✓ 1.5 4.2.C joint d'étanchéité
endommagé 100 GKS*

*Il faut établir au moins 18 photos



~~4.1.A endommagé sans influence
de l'étanchéité 50~~ 4.1.A GKS*




2. 6 Verrouillage secondaire
manquant 100 (X)


Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi/Wajiha Hajlaoui

Nom: Ajibouni
Prénom: Wajid
Matricule: 16.549
PS: VW
Note:


Description des fautes




2.D double endommagé
75



3.1.1.j fil. Tendu 50



1.3.1.M structure
faux 75



3.1.1.R -> pas de torsadage
non conforme 100

*Il faut établir au moins 18 photos

Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi/Wajiha Hajlaoui

Type text here


Nom: Ajibouni
Prénom: Wided
Matricule: 16549
PS: VW
Note:

Description des fautes




✓
①

1.1.1. j Corps étranger
sur le contact 75



✓
①

5.1.F → isolation
✓ percée 100 9K5*



8.1.R Identification non visible
✓ ① 75.



✓
①

4.1.H Profondeur d'insertion
non conforme 50

*Il faut établir au moins 18 photos


Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi/Wajiha Hajlaoui

Nom: Agbouni
Prénom: Wicheh
Matricule: 16.548
PS: VW
Note:

Description des fautes




① ✓ 1.2.G → Brins de 100
cuivre non complètement
soudés




① 5.1.H → chevauchement
de l'isolation n'est pas
selon spécification
75

*Il faut établir au moins 18 photos



6.1.E Enrubanage pas
selon dessin 100 ① ✓



1.3.1.E isolation
de fils fusionnée 1.13.A
75 9K5

Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi/Wajiha Hajlaoui

Test théorique audit produit
QCM

Nom:
Prénom:
Matricule:
PS:
Note:

A. Boumi
M. Boumi
16549
VW
09/10

Question 1 ... Donner les critères variables les plus importantes pour le sertissage?

- ☒ hauteur
☐ image de coupe
☒ largeur

Question 2 ... Quel est le longueur demandé de Bout de torsadage ? Tolerance ?

Bout de torsadage 50mm - 5

Question 3 ... Quel sont les annexes à utilisée lors de l'audit de produit ?

Annexe 4: étapes de Travail de l'audit produit / Annexe 5: Audit court du processus Assemblage
Annexe 10: Rapport de l'audit produit / Annexe 10a: Rapport U.S.S - Annexe 11b: Rapport Torsadage.

Question 4 ... Pour chercher les causes racines d'un problème, quelles est l'outil qu'on peut utiliser?

- ☐ AMDEC
☒ 5 Pourquoi
☐ FMEA

Question 5 ... Quel est le longueur demandé entre le douille et fin de bondage ?

- le longueur demandé entre 2 et 5 mm

Question 6 ... Quels sont les critères à contrôler lors de coupage de cable binder?

- bien fixé + bien coupé - pas de bavure + bien serré

Question 7 Quel est les types de tesa (bondage) utilisé pour fixation de clips, cable binders ?

N-106-496-02

N-105-920-02

Question 8 ... À quoi on doit faire attention pour contrôle de douille ?

Il faut contrôler l'endommagement de douille aussi le verrouillage secondaire
Présence de S.P.A + couleur + schtuf-number

Question 9 ... Quels sont les critères à contrôler lors de montage de Blindstopfen dans la douille?

- couleur de blindstopfen + l'insertion + l'endommagement

Question 10 ... C'est quoi CSR?

- ☒ Exigences Spécifiques Client
☐ Spécifiques Client
☐ Caractéristique Spéciale: Significatives et critique

Elaboré par le responsable certification :
Besma Hammadi / Wajha hajlaoui

[illegible]

VOLKSWAGEN AKTIENGESellschaft	Konzern - Richtlinie Produktaudit Leitungsstränge -- Berichtsvordruck, Gesamtübersicht --	Ausgabe : 07/2023 Anlage A Seite 3
LEONI	Monatsbericht Produktaudit Leitungsstränge	Monat / Jahr Avril / 2025

Teil :	ZSB Leitungs strang	Auditor:	A. Agbouni Wided	Lead-Auditor :	B. Hammadi
Bezeichnung :	LTGS. GETRIEBEVRK GETRIEBENLBS8	Abteilung :	Quality	Telefon :	216-73102390
Fahrzeug-Typ :	MLB06	Firma :	Leoni Wiring System	Datum :	16/04/2025
Zchngs-/Kenn-Nr. :	4K0 971769	Standort :	Sousse, Tunisia		
Tabelle :	010712.R				
Zchng- Datum :	12/04/2024				

ZIEL: QK ≤ 0,5
SCHMERZGRENZE: QK > 1,0

Gewichtete Fehlerpunkte	475	Fertigungsfehler (F)	
Bewertungsfaktor	1.0	Schadhaft (S)	
Anzahl Beanstandungen	0	Konstr. Beanstandung (K)	
100-Punkte-Beanstandungen		Lieferanten-Beanstand. (L)	

Fehler-code	mögl. Ursache	Beanstandungen / Fehlerabstellmassnahmen	Häufigkeit	F-Pkte/Beanst.	Fehlerpunkte
8.1.R	F	code à borne non lisible	1	75	75
Eingeleitete Fehlerabstellmassnahme :					
✓ (0.5)					
6.1.C	F	CL120-KB-4 bandage faux sol N°67920.02 M110592002	1	100	100
Eingeleitete Fehlerabstellmassnahme :					
0.5 ✓					
3.1.1.C	F	MTFP-CB: fil n°157 endommagé	1	100	100
Eingeleitete Fehlerabstellmassnahme :					
0.5 ✓					
2.D	F	domille endommagé	1	75	75
Eingeleitete Fehlerabstellmassnahme :					
1.75 ✓					
1.3.1.F	F	SP-ATF-CB : Brins non scissés	1	75	75
Eingeleitete Fehlerabstellmassnahme :					
1.75 ✓					
Summe:			6	475	475

