

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

# Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

| Champ             | Valeur      | Champ       | Valeur           |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Référence         | AP-2026-033 | Série / TAB | —                |
| Plant / Site      | BMW         | Auditeur    | Auditeur1_ BMW   |
| Date d'audit      | 01/02/2026  | Généré le   | 25/06/2026 18:37 |
| Statut            | EN_COURS    | Nature      | DESTRUCTIF       |
| Annexes complètes | 0 / 0       | Nb défauts  | 0                |

0,00QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Produit Conforme

QK = 0 — Aucune non-conformité détectée.

QK INDEX

0,00

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

# Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

| Champ             | Valeur      | Champ       | Valeur           |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Référence         | AP-2026-012 | Série / TAB | —                |
| Plant / Site      | BMW         | Auditeur    | Auditeur1_ BMW   |
| Date d'audit      | 01/02/2026  | Généré le   | 02/06/2026 02:12 |
| Statut            | EN_COURS    | Nature      | NON_DESTRUCTIF   |
| Annexes complètes | 0 / 11      | Nb défauts  | 0                |

0,20QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Non-Conforme

0 < QK 0,5 — Non-conformité détectée.

QK INDEX

0,20

# Le rapport d'audit complet figure aux pages suivantes.

# Annexe au Rapport — Actions Correctives

IT TN 3625 — Complément rapport importé

## Non-Conforme — QK = 0,20

0 &lt; QK &le; 0,5 &#8212; Fiche de r&#233;paration requise

### Fiche de Réparation

|                |             |
|----------------|-------------|
| Zone affectée  | expéditions |
| Origine NC     | audit       |
| Code article   | 4528        |
| Description NC | gesdr       |
| Statut         | Validée     |