HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Historique des interventions - Groupe PX-250-H (2025-2026)

Journal des interventions correctives et préventives du groupe de pompage

Référence	historique_pompe_px250	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Historique	**Date d'émission**	01/08/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	01/08/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Historique équipement (outil MCP get_equipment_history)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Historique des interventions - Groupe PX-250-H (2025-2026)

1. Objet du journal

Ce journal recense les interventions réalisées sur le groupe de pompage PX-250-H (repère POMPE-A-01) entre octobre 2025 et fevrier 2026. Il est la source des réponses de l'outil de consultation d'historique ; chaque ligne renvoie à une procédure ou à un rapport du corpus.

2. Journal des interventions

N°	Date	Nature	Code	Action réalisée	Référence
INT-001	14/10/2025	Préventive	-	Graissage des roulements, contrôle d'alignement	PP-PMP-006
INT-002	09/12/2025	Corrective	E01	Nettoyage du filtre d'aspiration, réamorçage	PC-PMP-007
INT-003	21/01/2026	Préventive	-	Relevé vibratoire : 4,1 mm/s au palier accouplement	VIB-031
INT-004	18/02/2026	Corrective	E05	Remplacement du roulement 6312 C3, réalignement laser	RI-2026-0142
INT-005	25/02/2026	Vérification	-	Contrôle après intervention : 3,2 mm/s, palier à 64 C	RI-2026-0142

3. Observations

L'arrêt du 18/02/2026 sur code E05 fait suite à une vibration mesuree à 8,4 mm/s, soit au-delà du seuil d'alerte de 7,1 mm/s. Après remplacement du roulement, la vibration est revenue à 3,2 mm/s. Aucun ticket n'est actuellement ouvert sur cet équipement.

> *Ce journal est une donnee de consultation. Toute creation de ticket suppose une validation explicite du responsable de maintenance.*