

### Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by  ${\tt THINKCAR}$ 

#### Vehicle Information

SN:979860152779

Hacer : RAM

Modelo :Promaster2500

Año :2016

VIN:3C6TRVCG5GE122113

Kilometraje:0 KM

Tiempo de la prueba:10/04/2022 16:37:47

# THINKCAR

#### Inspection Result


MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) 3 problems exist

1.P0882 Entrada de suministro de TCM baja ACTIVO

2.P0365 Circuito de sensor de posición del árbol de levas - Sensor 1 de hilera

Almacenado

3.P0688 Circuito de detección principal/ASD Almacenado





## Liquido de frenos

se presenta humedad en el deposito de liquido de frenos se recomienda revisar la fuga

## Luces exteriores

se recomienda revisión de luces frontales (no prende la de el lado derecho)

05/0ct/2022

ABS (Sistema de antibloqueo de frenos) 3 problems exist 1.C1221-86 Módulo de control del motor (ECM) - Señal no válida Almacenado 2.U1701-86 Módulo de control del motor (ECM) - Señal no válida Almacenado 3.U1712-87 Sensor del ángulo de dirección - Falta el mensaje Almacenado BCM/TIPMCGW/FCMCGW (Módulo de control de la carrocería) 1.B10AA-4A Fallo de comprobación de la configuración - Componente incorrecto instalado Almacenado 2.B1011-18 Luz de placa de matrícula -Corriente del circuito por debajo del umbral Almacenado 3.B1008-18 Intermitente derecho -Corriente del circuito por debajo del umbral ACTIVO 4.B1007-18 Intermitente izquierdo -Corriente del circuito por debajo del umbral ACTIVO 5.B1005-16 Voltaje de batería - Voltaje del circuito inferior al umbral Almacenado TPMS (Sistemas de Monitoreo de Presión de Neumático) 2 1.U1703-87 IPC (panel de instrumentos) -Falta el mensaje Almacenado 2.U0019-87 B-CAN - Falta mensaje Almacenado The following systems are OK: 1.ORC/SRS (Ocupante Restricción Controlador/Airbag) 2.IPC (Grupo de Panel de Instrumentos)

3.HVAC/ATC (Ventilación, calefacción y A/C / Control

automático de temperatura)



### Tapon de radiador y deposito recuperador

se recomienda revisión de sistema de enfriamiento (evidencia de fuga de anticongelante)





