Factura BJ 125



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 9D8A38D2-B766-5AE9-966D-633FE718CF5E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: PHN241C PLACAS: PHN241C

SERIE: DK319180

KILOMETRAJE: 289650

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-28T09:52:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - HORQUILLA INFERIOR	\$950.26	0	\$1,900.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - RESORTES DELANTEROS	\$959.42	0	\$1,918.84	02
4.000000	H87 - Pieza	78181500 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$60.00	0	\$240.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - BUJES DE HORQUILLA	\$241.15	0	\$482.30	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - TERMINALES DE DIRECCION	\$577.32	0	\$2,309.28	02
2.000000	H87 - Pieza	25172004 - AMORTIGUADORES TRASEROS	\$801.08	0	\$1,602.16	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$831.08	0	\$831.08	02
1.000000	H87 - Pieza	25171901 - ALINEACION	\$250.00	0	\$250.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172000 - BIELETAS	\$340.99	0	\$1,363.96	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$2,127.48	0	\$2,127.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA C/U	\$1,691.35	0	\$3,382.70	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION	\$460.43	0	\$920.86	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL CIENTO UNO PESOS 85/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-28T09:52:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ICU9nCNK/Xo3U923vCUD4nT5dbfgA3ol5PotLak2rWUuC3ISQ8fsOnUPV6hA/51mji5jHQyf7nMieeahU9cmQ0qsrwYgL11El7uHERk9BMuM4U4G3U4VVmPdpsXvyprvkAH3WpYgFEGiof3jusEGoSvy7beTK7KOZm7 W2TwwiC4unpPuj17t000AkNas+7Klk9cardxHWRoszX7XhGqdSmHdaR61r64VHbrufrZ+bls5151LDgrN/QWlbrZF0fpWhhVB2q01fD4tCurWUxUGxQSP96rdQXe6f1HJx5f7BJuK6clSCtg4JRZETKNJ6BXesUfuUakV oEHSgkVJdJdQ==

ifl+/WDxxVGfAgZS8Ab52CqQzsTr6Yad+oo6lQG+nay+ycN8pP55hzWL5Ey6jG4QLjIl0ZXbWCT+oTRD4I164u5gRK4IZGAUKBJ0jfpi6Cf8JLTq/eNtw.JpuCqi5LipXTloUotDaYhw0AbZgvGxjVwPcESgtneXisjxGmoSW9

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||31||25||2022-12-28T09:52:29||99||000010000050055252||CONDICIONES||17329.18||0||MXN||20101.85|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR

FIX AND BEYOND[601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO]04330[601|G03|25172001|84|2.000000|H87|Pieza|HORQUILLA

INFERIOR|950.26|1900.52|0|02|1900.52|002|Tasa|0.160000|304.0832|25172001|83|2.000000|H87|Pieza|RESORTES

DELANTEROS|959.42|1918.84|0|02|1918.84|002|Tasa|0.160000|307.0144|78181500|9|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

C/U|60.00|240.00|0|02|240.00|002|Tasa|0.160000|38.4|25172001|19|2.000000|H87|Pieza|BUJES DE

HORQUILLA|241.15|482.30|0|02|482.30|002|Tasa|0.160000|77.168|25172001|20|4.000000|H87|Pieza|TERMINALES DE

 ${\tt DIRECCION|577.32|2309.28|0|02|2309.28|002|Tasa|0.160000|369.4848|25172004|27|2.000000|H87|Pieza|AMORTIGUADORES|}$

Subtotal: \$17,329.18 IVA (16%): \$2,772.67 Total: \$20,101.85 TRASEROS|801.08|1602.16|0|02|1602.16|002|Tasa|0.160000|256.3456|25172001|82|1.000000|H87|Pieza|AMORTIGUADORES

DELANTEROS|831.08|8031.08|002|831.08|002|Tasa|0.160000|132.9728|25171901|21|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION|250.00|250.00||002||250.00||002||Tasa|0.160000|40||25172000|67|4.000000|H87|Pieza|BIELANTEROS||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831.08||831

ETAS|340.99|1363.96|0|02|1363.96|002|Tasa|0.160000|218.2336|25173812|117|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

LATERAL|2127.48|2127.48|0|02|2127.48|002|Tasa|0.160000|340.3968|25173812|118|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA

C/U|1691.35|3382.70|0|02|3382.70|002|Tasa|0.160000|541.232|25173812|119|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTES DE

TRANSMISION|460.43|920.86|0|02|920.86|002|Tasa|0.160000|147.3376|17329.18|002|Tasa|0.160000|2772.67|2772.67|10000|147.3376|17329.18|1002|Tasa|0.160000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|12772.67|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100

