## Factura B 119



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 46F623BB-7B86-5A56-A1DE-02BABA5BF5C6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: abierto

ECONOMICO: 2115 SSP LUMO

ZITACUARO

PLACAS: 2115

KILOMETRAJE: 9997

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-16T21:42:22

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
6.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,080.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-16T21:42:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

ylhF9kqYkL19WTg2tmdySWYykhJGUrh+rzKuPc3lEazSdvulemFfD+nOlCmDHa3/P870+G3TTOw/VLElys662oJdPHUThefTphUjsxH9lv5/oxsjuTqidhlhoLOupRdeP4lvqM3ohxyma9Few5R+hvIPrUB2JAjdUdp8c2W3
ue/mY0dlHcCisvPkrsvJMicw5k3n69xZtxCdC45JZ9Ea01C5aMNFb5n/5skNj6VjyTXVA+bmBrHbREmJUwZzebEvvUkrxppCWy/VO72FLdC1losR8STGs2FLd+cp9eSxXeaGQRZLkEB9Xop/B2GOyjycoM3dEk62LFn
1PRINdGO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|119|2022-05-16T21:42:21|99|00001000000511115283|CONDICIONES|4777.00|0||MXN|5541.32|||01||PPD|58000|EIM110627PY3|ECO IMPULSA|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25173900|2810|6.000000||487|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

 $TEMPERATURA | 319.00 | 319.00 | 0|02 | 319.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 51.04 | 78181500 | 2812 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | ESCANEAR \ MOTOR \ Y \ BORRAR \ CODIGOS \ DE \ AND \ AN$ 

FALLA|189.00|189.00|002|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U|700.00|700.00|002|Tosa|0.160000|112|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

CIG?E?AL|1589.00|1589.00|0|2|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25172000|2815|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

Subtotal:	\$4,777.00	
IVA (16%):	\$764.32	
Total:	\$5,541.32	

