Factura NS 1294



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D20D7086-9474-5E0A-80A2-3B9B28123816

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 82101

PLACAS: NT1761B

KILOMETRAJE: 248719

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T12:29:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION	\$2,764.93	0	\$2,764.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$495.00	0	\$495.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$2,624.56	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS C/U	\$175.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE FAN CLUTCH	\$3,998.00	0	\$3,998.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T12:29:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Mwlj20B1zf4l80K3bc087ac2lKO2PKkfA20lK9LF0uXLF5AvslsvS4I+MJ0S9EuVa89YqorChPPi348eTGJHGL87TW0Y1MBbzRUxXrDW4pMjpluR0FpF1XuS4YClsPYgJA5NWrUKinZg60Rx6D3HSous8TaeZi01ojbmq
h3vcYuzCoQvGITXuJAj3uKciP9vSnK2+QhHmJSmyWrhsYhpmAHq+EMgOYedrjyQNOjkHldbmEcNbcaKCYPXtr6DYgJ2ruVd7QHsmpCl5YV/2ds8O/KIRCG5X6Z72NDIXVI/PMuTI7K2RWIDOBQRnJ1XjiQ9dGi7a56

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1294||2024-08-07T11:29:55||99||00001000000700780081||CONDICIONES||12232.49||0||MXN||14189.69|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXANDBEYOND||601||CD160330RC9||CFE||14.0||NS||1294||2024-08-07T11:29:55||99||00001000000700780081||CONDICIONES||12232.49||0||MXN||14189.69||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXANDBEYOND||601||CD160330RC9||CFE||14.0||NS||1294||2024-08-07T11:29:55||99||00001000000700780081||CONDICIONES||12232.49||0||MXN||14189.69||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXANDBEYOND||601||CD160330RC9||CFE||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26112000|1404|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOBINA DI

 $IGNICION|2764.93|2764.93|0|02|2764.93|002|Tasa|0.160000|442.3888|25173812|1408|1.000000|H87|Pieza|ESCANEAR\ MOTOR\ Y\ BORRAR\ CODIGOS\ DEVICE PROPERTIES FOR A CODI$

FALLA|495.00|495.00|0|02|495.00|002|Tasa|0.160000|79.2|26112000|1301|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN|1312.28|2624.56|002|2624.56|002|Tasa|0.160000|419.9296|26101700|5028|8.000000|H87|Pieza|BUJIAS

 $C/U|175.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|26112000|5081|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\;DE\;FAN$

 Subtotal:
 \$12,232.49

 IVA (16%):
 \$1,957.20

 Total:
 \$14,189.69

