Factura NS 2018



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: A83B30C0-E270-5544-A87B-796EF5648F69

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86451

PLACAS: NT5374A

KILOMETRAJE: 334503

FOLIO: JIQ142

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-29T08:47:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REFRESCAR CUERDAS DE MULTIPLE DE ADMISION	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
3.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BIRLOS DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$600.00	0	\$1,800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JUNTA DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$2,312.77	0	\$2,312.77	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E	\$1,900.00	0	\$1,900.00	02
		INTERIOR CADA PUERTA				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE VICERAS C/U	\$1,820.76	0	\$1,820.76	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-29T08:47:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

bEhA3lWwSpiMacawiQZ7Rl0q95l++CbZ4PlYRNHYXLJux+U65yWwBbOnDINSKcT+2xSy3itteO7AiGkvSXUxlSPzLNT6n1vAOMMxgidDf0Q7G8hnbklCMGhW0FQFSUgtCyu6Bkrb2/vLeTpjjiggUa78a0C3yKjx3EcX
Pnkex8R6+q1zknWuj0QLjKleMjdlBUXg/M69uSG7sittV/+9r6A7ljm+ANmLkHe7lBAasNlzyK0LmJe8jg4P87J53ZsE1BnJLZLIIHv5pVDZ/G3ewtEXp5yCgqQ0DLSrJG5+bO1niCAOiphVXM0YaW6PS4SVFroZJAAplS
NlftxUPIvabfac==

Sello Digital del SAT

v0XiiFIBN5s4WsiANeVGQv8tmkyPNn7jpRxqob4stxCMiu/+88Y6jgCElSxJz5+dtB3LtsfiwZ0dQAAel3EUGl8kB57aMgBRsSrJ9yFp3fbXG28pGTrVKAUqTxuRMTp4YAoJHPHihJJS6MRjuJjSrOChF78i/b+ruD96Nvmu
WiF9Zw+kD2BfSv9uk12LJsB+1dsAp1Wku9skGy/7Bo2JNuHJ/6m2PNgrLC5mTB5xPnJq2HkHJ8lNefloCsi0em1TJmNLPAKaWaUT2lWzUd+NTJZ59CMsEvo3jGZeqNxfBXO+1n/0zUuNR+EipqSSx1503bKc5yHAZD
KZ5iP4x/2OYZfdn=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2018||2024-08-29708:52:01||99||00001000000700780081||CONDICIONES||11033.53||0||MXN||12798.89|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD160330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE||100330RC9||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|4795|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y

ADMISION|1800.00|1800.00|002|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|25173900|4719|3.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BIRLOS DE MULTIPLE DE ESCAPE|600.00|1800.00|002|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|25173900|4720|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE MULTIPLE DE

ESCAPE|2312.77|2312.77|0|02|2312.77|002|Tasa|0.160000|370.0432|25172001|4916|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E INTERIOR CADA

Subtotal:	\$11,033.53		
IVA (16%):	\$1,765.36		
Total:	\$12,798.89		

