## Factura B 99



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: C3866AC5-12DE-565F-AB30-4F78705695CE

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

**CONTRATO: 800125** 

ECONOMICO: 81103

PLACAS: PFE782E

KILOMETRAJE: 227586

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RFC:CSS160330CP7

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-11T19:35:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	КТ - КІТ	25171708 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS	\$1,260.19	0	\$1,260.19
		RECTIFICAR DISCOS PURGAR SISTEMA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS			
		TRASEROS.			
1.000000	SET - CONJUNTO	26101700 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$783.70	0	\$783.70
1.000000	H87 - PIEZA	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$634.80	0	\$634.80
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,095.00	0	\$2,190.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$654.39	0	\$1,308.78
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$1,162.00	0	\$2,324.00
		ROTULAS) C/U			
1.000000	H87 - PIEZA	26111700 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,489.00	0	\$2,489.00
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - BRIDAS DE AMORTIGUADORES	\$418.00	0	\$836.00
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE PAARA DIRECCION	\$109.00	0	\$109.00
1.000000	LTR - Litro	26101700 - KIT DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y	\$2,765.00	0	\$2,765.00
		BOMBA DE AGUA			

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-11T19:35:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ddHNs+sgcaCun7al02YDD9zyaQbAccnolHOy53JwtJ52VhzLAyP6soVs+Sgr4xEwOFBzmrDk+3Z6jTr7GVMroINBULjDncj2ZV0vSNr5Fc5glTZvL5KMbrbpZTRioY5EA3vVcSAiJEv1UkcvQdbm1EzOA8M86zJRYm/U
IZQGK+MiBqo7ZgkP84uF9b9Wj/WkoBBGNgrSliBwrG51a6VTZuRedjnW4zaHfkoKAKw553p4pGGSUwDThUtYBFfLzTZWTTIY09Ce5P3KjLcl3F+/ZrmG0MTPYcDdlj/A1BiCmiJMk+3YSPhETiqPA6oHUTE7u4U0Q
IJOR23OvcOcI6A==

Sello Digital del SAT

 $kA5BbKRXNufjNCHNbkjkK1TCvQcN+T34Gmu6ZvAgKFkv4YAo5LKld7BvNlpR0LJZB5HfiPDE4YRw7l5iSZyP+K8x+tqpQv360999T34mtFiB1GgDyr240BzjMoU25QKQ30o3cPslm8lWn4cqFjE5LoDFaj50QKzvAC\\ OwvlhEvxr+gvYZpNo2l75VBOelFYjHkHEQUgmXXLoPc8Cj8GiNv1PFqvtgSjnStYY7h8V3QJYMe0hon6GOxFh2aFlk3qQy9Rx1638BiMRkr0M2c+ZudrljFyYYXPbZ5QlZaqttND+Q4UthQGNz/NB6TfqkJl8ggegf0E+hbRfYmMW26hWA==$ 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||B|99|2022-05-11T19:35-47|99|0000100000511115283|CONDICIONES|14700.47|0|MXN|17052.55|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO
IMPULSA|601|CSS160330CP7|CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS|06500|601|C03|25171708|225|1.000000|KT|KIT|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS
RECTIFICAR DISCOS PURGAR SISTEMA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, |1260.19|1260.19|0|02|1260.19|002|1260.19|002|1260.19|0000|201.6304|26101700|189|1.000000|SET|CONJUNTO|CAMBIO DE
BANDAS CIU]783.70|03.70|0102|783.70|002|Tasa|0.160000|125.392|26101700|191|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE POLEA

LOCA|634.80|634.80|002|634.80|002|Tasa|0.160000|101.568|25172004|216|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

 $C/U|1095.00|2190.00|0|02|2190.00|002|Tasa|0.160000|350.4|25172000|212|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO\ DE\ ROTULAS$ 

 $C/U[654.39] \\ 1308.78[0] \\ 02[7308.78] \\ 002[7308] \\ 0.160000] \\ 209.4048[25172000] \\ 211[2.000000] \\ H87[PIEZA] \\ CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS) \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.160000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0.1600000 \\ 0$ 

Subtotal:	\$14,700.47		
IVA (16%):	\$2,352.08		
Total:	\$17,052.55		

C/U|1162.00|2324.00|0|02|2324.00|002|Tasa|0.160000|371.84|26111700|242|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BATERIA|2489.00|2489.00|0|02|2489.00|002|Tasa|0.160000|398.24|25172001|3276|2.000000|H87|Pieza|BRIDAS DE

AMORTIGUADORES [418.00] 836.00] 0] 0] 2] 836.00] 002 [Tasa] 0.160000] 133.76] 26101700] 3277 [1.000000] H87] Pieza] ACEITE PAARA (Control of the control o

DIRECCION|109.00|109.00|002|1199.00|002|Tasa|0.160000|17.44|26101700|3275|1.00000|LTR|Litro|KIT DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE PROPERTIES DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE BANDA, TENSOR, POLEA Y BOMBA DE DISTRIBUCION DE DISTRIBUCIO

