Factura NS 1346





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 99F912DF-1551-5A37-9616-67FB470BDB74

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87651

PLACAS: ND6286B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-11T13:53:27

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
GARTIDAD	O. MEDIDA	DECOM CION	v. durano	70 DEGGGENTG	IIIII ORTE	OBO. DE IMI OEOTO
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$1,889.89	0	\$1,889.89	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	\$1,383.15	0	\$1,383.15	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$1,482.50	0	\$1,482.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE MOTOR	\$2,436.00	0	\$2,436.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$696.00	0	\$696.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CALIBRAR PUNTERIAS, CAMBIANDO JUNTA	\$2,175.00	0	\$2,175.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICADO DE CABEZA MOTOR	\$3,306.00	0	\$3,306.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - MEDIO AJUSTE DE MOTOR (RECTIFICACION Y LUBRICACION DE	\$8,874.00	0	\$8,874.00	02
		MONOBLOCK, RECTIFICAR CIG?E?AL Y BIELAS, RECTIFICAR CABEZA,				
		RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS, EMPACAR MOTOR EN GENERAL)				
1.000000	H87 - Pieza	84111500 - TRASLADO EN GRUA DE JACONA A ZAMORA	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS UNO PESOS 35/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-11T13:53:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

KFKIEWJpbMw6dGiMt8Azr1Xlxwyu4jeHFcBsoKmU8J76sNcLPuV/XiDik8KhU6PypOJRzZVniavh/18q8LhWx/wuX8rY/p8WLQtAST4z5Nkiukzmi/4ewdQZEKdJJQGi5qOJwY14eiTPknRXXjpxK1jAfitRS8xMLTkUalO3
amxXKuCiso3cX6dEgie3s8gbhn8sJ10sn0gk6/v/wcZ0Mxxh1JZDD4TJPlcD0LFtyZuxWV7GN2PCL2mCgxh7MjySEfpiAlkOlDcZDg9bUHQWpzL1KYDD7s8Fa+SXL5KlchDL1uDrjy/2tevrMpOv7NkNoM6iciP9r6Xhj3r/
HDEIA---

Sello Digital del SA

YſjbdAP3OGMn'YwVxBBugyvGvbPmS6ZybhwHXgGFWlaxWOJc8WJxCY4XL1pPht2B4BlcbT4brSY0b35c+IdWph5o3J45SQ4SZfUXBH-O+ZfGakTEjHnWq9JBZQaa0034GX+CK0XB8WAR6A3IME63R6eTMf8sd
A4WSWEEz580+NKoXTmCQwm2/udY/dWF0DuZlUPBg6jomBebJeNpkvu+E4TTWttEjHyZY2JBbx9yg6qGM50fYReJpDlJl8nHYClafVgsQQu0u8XsRr02Sjv5cKxoGsGX9ZgybHbtdZ0Y8OAJMuf2EZVr7HQCsEa46C
P+irc.hiPliFe6TnieNSA1w≡≡

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||.4.0||NS||1346||2024-06-11T12:53:24||99||00001000000700780081||CONDICIONES||24742.54||0||MXN||28701.35||||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE|
DISTRIBUCION||06600||601||C03||26112000||52|1.00000||487||Pieza||CAMBIAR TERMOSTATO||1889.89||889.89||002||Tasa||0.160000||302.3824||25172001||289|1.00000||487||Pieza||CAMBIO DE
CABLES DE BUJIAS||1938.315||032||1383.15||002||Tasa||0.160000||27.304||26112000||547||Pieza||CAMBIO DE MANGUERAS
CIU||1482.50||042||1482.50||002||Tasa||0.160000||237.2||2517718||355||1.00000||487||Pieza||CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE
MOTOR||2436.00||2436.00||002||2436.00||002||7asa||0.160000||357||26171718||355||1.00000||487||Pieza||CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE
MOTOR||2436.00||2436.00||002||436.00||002||436||0000||3183||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||3173000||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||317300||

Subtotal:	\$24,742.54
IVA (16%):	\$3,958.81
Total:	\$28,701.35

JUNTA|2175.00|2175.00|0|02|2175.00|002|Tasa|0.160000|348|25171718|357|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE CABEZA MOTOR|3306.00|3306.00|002|3306.00|002|Tasa|0.160000|528.96|26112000|362|1.000000|H87|Pieza|MEDIO AJUSTE DE MOTOR (RECTIFICACION Y LUBRICACION DE MONOBLOCK, RECTIFICAR

CIG?E?AL Y BIELAS, RECTIFICAR CABEZA, RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS, EMPACAR MOTOR EN

 ${\sf GENERAL}) [8874.00] [8874.00] [02] [8874.00] [002] \\ {\sf Tasa} [0.160000] \\ {\sf 1419.84} [84111500] \\ {\sf 10100} [1.000000] \\ {\sf 1670} [{\sf Pieza}] \\ {\sf TRASLADO} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf DEJACONAA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \\ {\sf ENGRUA} \ {\sf ENGRUA} \\ {\sf EN$

