Factura BJ 2577

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 0F746681-ACF8-512B-98F0-1FD4870B68E1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801048614

ECONOMICO: 68770

PLACAS: GH7896C

KILOMETRAJE: 125045

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-10-24T17:44:39

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - Manijas de puerta C/U	\$1,150.00	0	\$1,150.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - REPARACION DE PUERTA LADO POR CON CAMBIO DE HERRAJES,	\$1,787.00	0	\$1,787.00	02
		RESORTES Y TORNILLERIADEELEVADOR				
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	78181500 - RECTIFICACION DISCOS DELANTEROS	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Balatas traseras	\$2,250.00	0	\$2,250.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores delanteros	\$2,280.00	0	\$4,560.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - Transmisin al cambio	\$18,012.00	0	\$18,012.00	02
3.000000	H87 - Pieza	25173812 - Reemplazo aceite de transmisin (Incluye insumos)	\$850.00	0	\$2,550.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 44/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-10-24T17:44:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

NKQDob9q514Lv0e3PGgoolZ2sFO3cHiLYexX9l4sQSqtmPgM5a2l+Cr/0XeJ2NPJkEmY9fp/SipvW9OprD+VJ8k6rSPz023H+X/Er/2+y/rvC1VXJwlbWTGjrYHnMiapu2cuOzprcNZH2xVRwlY4FYB6K9XXEmcYliASIJ 5z8eet31f8Bnv9KLa3Mt28ed63lLSVW0bKfFlebQE7LMgHly9u0D8XJXIKPbYliAJ5uH3jnJX3fOkrDFz4Moj4SoxDC2ntAqCQEJnD6ZnWkNjgKk8VX7PAt0dEMDs+ZUkC+b6olCzt6BaxxPxx93zgcpL/JkkULzNznDduU WSPMvfr024---

Sello Digital del SAT

adz4bWqSRNI74Dox+Sr8ukirEQcYo9B6D0XWFao7OfaSPIYOx+9aqaq|Q4HjoQi9atQTbXu0NMp84KGjp1hWrRvFinMl4r8+Ere0EpWBPssCi9FiS4G2+pZbFDMnUml1crBN2djXJN5ilh11QmizonNMUy6KysW/0LH7
swQ/IK5D6UHzDEFjv8jt1R6jiMDhORaza80M2ZVwpmq+GQ9Ypj290PJ0Z59GZcNGE9dGlucGiUBBLdNbQyFrTY7RnTD6Vp93mrGKsgRp5UZPTBwGMg+FJ0R/TnmB/ltnLcjweCFsjzGzoGUSRzf54NUN7uGzVuE7
IJRi+WTf6r1+hcFiRSPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|2577|2023-10-24717:44:38|99|000010000070780081|CONDICIONES|30609.00|0|MXN|35506.44||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|251722200|2906|1.000000|H87|Pieza|Manijas de puenta

C/U|1150.00|1150.00|0|20|1150.00|002|Tasa|0.160000|184|25172200|10374|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE PUERTA LADO POR CON CAMBIO DE HERRAJES, RESORTES Y

TORNILLERIA..DE.. ELEVADOR | 1787.00 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 102 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00 | 1787.00

DELANTEROS|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171718|2823|1.000000|H87|Pieza|Balatas

traseras | 2250.00| 2250.00| 0| 0| 2| 2250.00| 002| Tasa| 0.160000| 360| 25172001| 2847| 2.000000| H87| Pieza| Amortigua do resultant de la companya della companya della

delanteros|2280.00|4560.00|0|2|4560.00|002|Tasa|0.160000|729.6|25173812|2893|1.000000|H87|Pieza|Transmisi...n al

Subtotal:	\$30,609.00		
IVA (16%):	\$4,897.44		
Total:	\$35,506.44		

