Factura NS 1434

CEP CAREN

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: C40AB823-98B4-57BC-8FFA-FA9A76C08F19

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 69336

PLACAS: MZ5338A

KILOMETRAJE: 229861

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-20T19:35:01

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,362.86	0	\$2,725.72	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,168.91	0	\$4,337.82	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,358.94	0	\$1,358.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$3,866.17	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$2,082.63	0	\$4,165.26	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES,	\$5,985.00	0	\$5,985.00	02
		TORNILLOS DE CENTRO, ABRAZADERAS Y CAMBIOS DE CENTRO				

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-20T19:35:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

FWYGsxHQf6v/+V3cKsZjenPlpWFByGjulirQUnS0pLif54kD/Sap8Yg8EwAYj2FQqdPuESU99Fz6iPa2TTd1Esw29XapurjwwrHEQGL2MIPkzicstpqUkTs4kHJjG3g6hJ6xyADsNH0klf4zAVghcbXB7dR+JVbwNupCDX
MBXj8AV6OcE9GksXr/24rXrVcE2GGsMf126Zsfuk1gJo8MiKQHK/5onvjyxLE2BjbDYOuGNqqylKphr6iRlg28Z05fJrhwkSrrpQcuEPHQRv/9HPUfMajQRiyKa/YExNPbHgzLE3E/LLN4zXYsSNq0e1ptTRiiSB7CYUIW1
24Miwxf0---

Sello Digital del SAT

0aAGeQrzTFUWj45waTyBuzQtwsyYDMZngYL73wzJE4/l/+im82b;DM9HtsSYT5EAIPpQTNAXIKoz18F5XcryKKK1sh4CQzaloUzn54VmRrdF4bDUWEzcU7EVr4dIP2tl+Ru6Gzb++rVl8yDf3ywK2R/l6fzqsbd5H9EsQ
PKxTWl6ykJwG0lmy6U1NZYCKqXDO8nRhjN2dRb4zAOKA+xVHmhQgkUkZxPOtDFJMYpOA5yiGh6iKBGljv2liCwHJmmsBQ/WpXidNf18E/cAJNx+KmTCTZXspJZzB5rFMv6jbbFpQlJlqhuE4sZlg9+DaLGOlpbpWg
Hh4xd/s/V2RwnLlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0| NS ||1434| 2024-06-20718:34:59|99|00001000000700780081| CONDICIONES| 28579.77|0| MXN ||33152.53| ||01| PPD ||58337| CFB 190523NF1 ||CAR FIX AND BEYOND ||601| CD1160330RC9| CFE ||14.0| NC ||14.0| NC

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1332|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U|1362.86|2725.72|002|2725.72|002|Tasa|0.160000|436.1152|25173900|1337|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U|2040.74|4081.48|002|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0368|25173900|1338|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

 $C/U|2168.91|4337.82|0|02|4337.82|002|Tasa|0.160000|694.0512|25172001|1329|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ ROTULAS$

C/U|1358.94|1358.94|002|Tasa|0.160000|217.4304|25172001|1328|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

Subtotal:	\$28,579.77		
IVA (16%):	\$4,572.76		
Total:	\$33,152.53		

CUI3866.17[0]02[3866.17]002[Tasa]0.160000[618.5872[26101700]1360]1.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR[2059.38]0059.38]002[2059.38]002[Tasa]0.160000]329.5008[25172001]1117[2.000000]H87]Pieza]CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA

CUI2082.63[4165.26]002[4165.26]002[Tasa]0.160000]666.4416[25172001]10390]1.00000[H87]Pieza]REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES, TORNILLOS DE CENTRO, ABRAZADERAS Y

 ${\sf CAMBIOS\ DE\ CENTRO} [5985.00] [5985.00] [02] [5985.00] [02] [738a] [0.160000] [957.6] [28579.77] [002] [738a] [0.160000] [4572.76] [4572.76] [10000] [4572.76] [$

