## Factura B 124



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: C65FE859-614E-5D5B-8F27-C821DEC68139

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201461

ECONOMICO: SSP111A

PLACAS: PPJ111A

KILOMETRAJE: 35006

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:29:56

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
8.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE DESTELLADOR C/U	\$232.00	0	\$1,856.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE BULBO DE REVERSA	\$1,338.00	0	\$1,338.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE RELEVADOR C/U	\$219.00	0	\$219.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$2,381.00	0	\$2,381.00
2.000000	H87 - PIEZA	25171900 - REPARACION DE CLAXON	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE PALANCA DE CAMBIO DE LUCES	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:29:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

cScvEXMpzpRK+5z4lHo1tUG+mVQTgLvnLLvimSnvR6KXASr3LQZOdSEp76DlOop1bUVRSykR93BTjXR/77UVDoyGxBSmnEK/ola/QnXUxGoghDyJ6kYa9BuZ9SEGXqQherqPpTvNoBJ6UUR9DhaQv1BJJ6h1mZ cx1d/q8Ax+hYDfwMDyXqbo3dX357rWQ9R4iwg5nwlGFddvWHQSCikdlZrCvNx2Z7iLaxM+HGTe1dRQ3P+jCbLoQNGsMEAbGQF+Zji1+EdDlwycytL6fhAQQwl3bMdJva4ixnP3PhYJ/Mps+PO90uWZ5jyEN5M7Yoilp /hvKUUl5My6NYJSlw==

Sello Digital del SA

A7SU+nM/8skR4NIIQK1KmGKMd6wVixU9QdFX2s7GKiE8dk/XID7Y1H6D9qkQeVN/BSipDwK/cjetOduGyZSmZYN3ABgpfkOR6BTiwLW1shiVdJ4kx1bNmARM7EXg4hGA5/0Y0xXnyme6MFByFU/odsmF1Brf6H
xYg1SWWsPlHxra5LuhoyT/tg223IID5P9J1SmlFR1fUMucBJcJaRcKhHZVPLRi5/yOmoh8xRyWmCmLebSr7BwcKK4b07jgHLfai1OOP5JC4jvOwAD2c5X7qFuAlRGhtgcLpN0kpBjeAXd86UehNd1VQYgmUkj/iiiVXhB
AFI n/X7F9kk3-ti iii 4—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8||124||2022-05-17720:29:56||99|00001000000511115283||CONDICIONES||7394.00||0||MXN||8577.04|||01||PPD||58000||EIM110627PY3||ECO

 $C/U|232.00|1856.00|0|02|1856.00|002|Tasa|0.160000|296.96|25171900|2785|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO \ DE \ BULBO \ DE$ 

REVERSA | 1338.00 | 1338.00 | 010 | 02 | 1338.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 214.08 | 25171900 | 2784 | 1.000000 | H87 | PIEZA | CAMBIO DE RELEVADOR | CAM

C/U|219.00|219.00|0|02|219.00|002|Tasa|0.160000|35.04|25171900|2790|1.000000|H87|P|EZA|CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171900|2787|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BULBO DE

ACEITE|2381.00|2381.00|0102|2381.00|002|Tasa|0.160000|380.96|25171900|2788|2.000000|H87|PIEZA|REPARACION DE

Subtotal:	\$7,394.00		
IVA (16%):	\$1,183.04		
Total:	\$8,577.04		

