














FALTA SUJETADOR DE BATERIA.



Aceite de motor

recomendar remplazo de aceite de motor (calidad pobre)



de suciedad

aceleración (Presenta suciedad)

acumulador (El probador lo requiere)

remplazo de balatas delanteras (no trae pasta y provoca ruido)

Riesgo de falla, atención inmediata

delanteros (foco izquierdo no enciende)

(no encienden foco izquierdo)



Liquido de frenos

calidad media en líquido de frenos