Factura NS 656



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 37D7F7FD-B820-5F76-AC58-1E6F46F68555

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 92283

PLACAS: NJ4101B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-20T09:34:48

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$107.00	0	\$107.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$98.30	0	\$98.30	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CORRECCION DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE BUJIAS.	\$910.00	0	\$910.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - ENGRASAR BALEROS DELANTEROS DE RUEDA	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - LAVAR INYECTORES	\$600.00	0	\$600.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,274.46	0	\$1,274.46	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 42/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-20T09:34:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

UTUI+LNIHYZ/viCjELILAH9ruqOWlGWZ+FWrDbTwGmknaYjiXM0lChzQsDEwkKWDWlo+BgrmRdRxDJDs2zOUu+3QniH8g6GqXHPXHg9XUVey4PgLP0MG1imYtJSkCoGfmt/h4i1VCaqLhykpkblP+kxACBCdPCT cd2a5mMpsiCBx640E8m2WHnk77/ir2BGh0O/j/W9CMpnSJqL2GceKeG2jRdDETLIpv+DEyncSkGN/FjPUw4z3cMolZqdClleBKcODSCAKwsyQ8unMiMpTXLIK6LxHN7Q9M+YLKxLVbMxjHW1eswF5HwoxcPkz7gizeUFREIXCeWlnbW3EMNA==

Sello Digital del SA

ciFZ+yaUNOCFIUAhjUhxS5jOuzSx17KivVP/7+i2oW25kpQeLstJORm9JiKcJog+jOOnhab/Z00dUw+muBhHpcUyPZT5XC8BgJX0JJwxA0dwEpbgGafTvLhciBkzOLWy67BocAcsnlSYTYGM2zNAFBw4Ad6xOTBtqa
ZKPn3EiSka+ovODHie3qChoqVmiLnJmHCQuEiWQ2zbGRUzHDg1ZAV7zZN2cE6708oXxQnXWpsXC+xhowi50822FMUjL5JOJR6p2BnyiVe0Vb8wmMcF8QwvYeyGHuQX+CBzoaj\Ww4IMQ+R43iR7sNAcESVTW
30T.lxf1C7v0FSH0nQnJwaDHQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|656|2024-03-20T08:34.47|99|00001000000700780081|CONDICIONES|19748.64|0|MXN|22908.42|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1135|1.00000||487|Pieza|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

 $C/U|107.00|107.00|002|107.00|002|Tasa|0.160000|17.12|25173900|1136|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ DE\ BIRLO\ Pieza|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ Pieza|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ DE\ BIRLO\ Pieza|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ Pieza|CAMBIO\ Pieza|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ Pieza|CAMBIO\ Pie$

C/U | 98.30 | 98.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 788.30 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002

BUJIAS, [310.00]910.00]910.00]910.00]902[Tasa]0.160000]145.6]25172001]1328]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR
C/U]3866.17]7732.34[0]02[7732.34]002[Tasa]0.160000]1237.1744]25171900]5507]1.00000]H87]Pieza]ENGRASAR BALEROS DELANTEROS DE

RUEDA|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25171704|1456|1.000000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|10000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|H87|Pieza|LAVAR|100000|

Subtotal:	\$19,748.64		
IVA (16%):	\$3,159.78		
Total:	\$22,908.42		

INYECTORES[600.00]600.00]002[600.00]002[Tasa]0.160000]96[25173900]1337]2.00000]H87]Pieza[CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
C/U]2040.74|4081.48|002[4081.48|002]Tasa]0.160000]653.0368]26101700]1360]1.00000]H87]Pieza[CAMBIO DE BRAZO
AUXILIAR]2059.38|2059.38|002]2059.38|002]Tasa]0.160000]329.5008]26101700]1359]1.00000]H87]Pieza[CAMBIO DE BRAZO
PITMAN]1274.46|1274.46|10274.46|002]Tasa]0.160000]203.9136]25173900]1336]2.00000]H87]Pieza[CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES
C/U]1192.84|2385.68|002|2385.68|002|Tasa]0.160000]381.7088|19748.64|002|Tasa]0.160000]3159.78|3159.78||

