Factura NS 1170

CAREXANDE CAREXAND

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 13EF272B-7407-583A-845C-C7AADCBA596C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 102307

PLACAS: GL39895

KILOMETRAJE: 289183

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-30T12:42:57

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Bobina de encendido	\$2,080.00	0	\$2,080.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Cables de bujia	\$1,621.00	0	\$1,621.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Manguera inferior de radiador	\$997.00	0	\$997.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Deposito recuperador de liquido refrigerante	\$2,354.00	0	\$2,354.00	02
3.000000	H87 - Pieza	25174004 - ANTICONGELANTE	\$240.00	0	\$720.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Soportes del motor C/U	\$3,165.00	0	\$6,330.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bandas de accesorios	\$2,137.00	0	\$2,137.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Polea loca	\$833.39	0	\$833.39	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Polea acanalada loca	\$95.00	0	\$95.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Rotula Inferior C/U	\$1,348.90	0	\$2,697.80	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Horquilla superior	\$3,934.48	0	\$7,868.96	02
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Balatas delanteras	\$2,386.00	0	\$2,386.00	02
2.000000	E48 - Ser	25174700 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - BARRA LED	\$1,385.00	0	\$1,385.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Mecanismo de elevador de cristales	\$2,687.00	0	\$2,687.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Manija para mecanismo para elevar cristales	\$371.00	0	\$371.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - REPARACION DE PUERTAS CON CAMBIO DE 2 MANIJAS	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
		INTERIORES, CHICOTES, REPARACION DE 2 ELEVADORES Y GRAPAS				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$595.00	0	\$595.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - Goma de caja de direccin	\$495.00	0	\$495.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Reten de ciguenal trasero	\$2,037.00	0	\$2,037.00	02
са й¶ВЯВ со	N LETR ^{H87} CI RICO ENTA Y	S현건전에(MSE) 연변하면 안 한밤NTISIETE PESOS 57/100 MXN - PESOS	\$2,896.00	Sı	btotaf:792.00	\$49,765.15
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPACADO DE CARTER	\$698.00		(16%) :	\$7,962.42
MONEDA: MXN - PESOS METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos FORMA PAGO: 99 - Por definir.					Fotal:	\$57,727.57

FECHA TIMBRADO: 2024-05-30T12:42:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

DtjjMLZ+W+bJWV/mx7WSCxtypdpGh0riNOPKYAO3CJxV3TFpdJttcVlW+v99gJl606CPf9BNwDfySB/fE/4TCwlBnyZMjK9nvlX2nJ9+CS8PrJCmkvUVvoayBMCgHODh6nhDvx7jK6OeScwlCkfij+9UFjraP37lxhX6PFmq6plF0TyXMwxkulkqhSxruW/hcR9H7L2lmceUeNpumP/xFSXytib/fX4rXIT9lkoDFyMZQGi6Ass0wucZDAX3Hea+1i9ticmDHXwGZ0y7nD1exjwT4lPZGwKluzZoJnVlXlyaKOuOCMvF3mxRXdriVeO0eSOREp0PQoVomSY6fF21aA==

Sello Digital del SAT

J91mmSQ0ZmPQ6EWV/mVGPukcQQJidb377XHEqA5lbzUBQZvxT9v2h2JCx+9X7lCzqjMXT6kEbh+TEc5kLJ6i2WcUA5cs07wt7ZYyBZDtpXP+TIICm1xUc1Tx0YxlE3BNO8lsd+AANUZNpuB1H6mzuF0n/X+lwQw ShYns7MDo4FsomqhdV6qDrzlo48KmoQZrCZU26PfEv4f+Ob73FW/aSozaVylKYk4PFWXL3HievNvmeR9zu87Bi6ahBi0teQXpOxh0XM0WiY9tRmGHSNoUgGXjM9DIX1bykD4tqMyT+OHYtZVwbVmRibhKXl0y/5dE

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS||170||2024-05-30711.42.54||99||00001000000700780081|CONDICIONES||49765.15||0||MXN||57727.57|||01||PD||S8337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160339RC9||CFBD||S78||BUSIND||6000||601||603||26111800||6474||1.000000||487||P2a||Busina de encendido||2080.00||2080.00||002||Tasa||0.160000||332.8||25173900||6374||1.000000||487||P2a||Cables de l'Allino de l'Allino

agual4085.00|4085.00|002|4085.00|002|Tasa|0.160000|653.6|25173900|6402|1.000000|H87|Pza|Manguera inferior de radiadorj997.00|997.00|092|997.00|002|Tasa|0.160000|159.52|25173900|6411|1.000000|H87|Pza|Deposito recuperador de liquido

refrigerante] 2354.00] 2354.00] 002[7354.0

87|Pza|Soportes del motor C/U|3165.00|6330.00|002|6330.00|002|Tasa|0.160000|1012.8|25173900|6371|1.00000|H87|Pza|Bandas de

accesorios|2137.00|2137.00|0|02|2137.00|002|Tasa|0.160000|341.92|25173900|6373|1.000000|H87|Pza|Polea

loca|833.39|833.39|0|02|833.39|002|Tasa|0.160000|133.3424|26101700|10257|1.000000|H87|Pieza|Polea acanalada

loca|95.00|95.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|75.00|02|7

superior|3934.48|7868.96|0|02|7868.96|002|Tasa|0.160000|1259.0336|25173900|6304|1.000000|H87|Jgo|Balatas

delanteras|2386.00|2386.00|0102|2386.00|002|Tasa|0.160000|381.76|25174700|6490|2.000000|E48|Ser|Rectificado de disco de

freno [150.00] 300.00 [0] 02] 300.00 [002] Tasa [0.160000] 48 [25174700] 10259 [1.000000] H87] Pieza [BARRA LED [1385.00] 1385.00] [002] Tasa [0.160000] 221.6 [25173900] 6262 [1.000000] H87] Pieza [Mecanismo $de\ elevador\ de\ cristales [2687.00] 2687.00] 0 [2] 2687.00] 0 [2] 2687.00] 0 [2] 2687.00] 0 [2] 2687.00] 0 [2] 2587.00] 0$

cristales|371.00|371.00|0|2|371.00|002|Tasa|0.160000|59.36|25174700|10263|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE PUERTAS CON CAMBIO DE 2 MANIJAS INTERIORES, CHICOTES, REPARACION DE 2

ELEVADORES Y GRAPAS/1200.00/1200.00/10/201200.00/10/21/200.00/10/21/200.00/21/251/251/27/00/10/264/1.000000/H87/Pieza/GOMAS DE BARRA

ESTABILIZADORA|595.00|595.00|0|02|595.00|002|Tasa|0.160000|95.2|25174700|10260|1.000000|H87|Pieza|Goma de caja de direcci..n|495.00|495.00|0|02|495.00|002|Tasa|0.160000|79.2|25173900|6384|1.000000|H87|Pza|Reten de ciguenal

ABS|2896.00|5792.00|0|02|5792.00|002|Tasa|0.160000|926.72|25174700|10265|1.000000|H87|Pieza|EMPACADO DE CARTER|698.00|698.00|0|02|698.00|002|Tasa|0.160000|111.68|49765.15|002|Tasa|0.160000|7962.42|7962.42|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|10000|111.68|100000|111.68|10000|111.68|100000|111.68|100000|111.68|100000|111.68|100000|111.68|100000|111.68|

