Factura NS 1288



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: CECE07F4-F541-5F9E-9DBB-DB955ED1AD1B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 88818

PLACAS: ND6280B

KILOMETRAJE: 297615

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T12:22:21

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR PLAFON DE LUZ	\$2,048.75	0	\$4,097.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$3,453.07	0	\$3,453.07	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARAR RADIADOR	\$2,612.00	0	\$2,612.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DEL SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	\$1,250.00	0	\$1,250.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T12:22:21

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

CNLVIIEZ3S7h1urD87Rc+DRk8J3aeecWMTJ6JAimUYARW+VagYqwNBg/t23EFIXWvJRVMnGu1lWmsyA2MEuEdl8jGikWlxQsHeY5TnTIm2Tr/3KhWtClPW12a5lQg+rYV4SIYYLkm97DXHKMljyBikTUJNo92lCod9
MJJXzbNj5GXZY2xRCraYkXIBiMbl/M0DGWFZ6J9gGldGdl8xc29SZ1Ufl85AauC5Tl2GUYPFTXRiJ0i65RixRn64jihCl8P1K8KpV/y+JMOH143dTRpd5AQt5mD60UpaHmQsqSYR6muaSXiBGgtaNghLRIEgmKOA

Sello Digital del SA

XAx9rdkgrUEASI4LJU+eHAUG+p686TQd0son4lmskElajDouDvxNK0PYWs+Ll4pGHEFliaGF5BeHBXkcxvpeHlBOeKzNPAY9HK2yO+7rmuJJWbvMwPivGGDB2t2MXH46Ei67VbRYLyMbrMdi8+g3Uzle3STupxytjvL
LmhUQ5hTiSYDJyh9jscuKV+EUaCvtcKXNv/rJcVkjklR1d0zt/cH081Hk6s8a0jpEMzM8F2cQoql92hqWvH0m7gFDyU3zguZbHlIT+nixx1tlhjZ7pN03thWaEaQDCHCfh4uBKM6+lkDTtWhDuAg5eNIMROX30S5QcTZ2

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1288||2024-06-07T11:22:19|99|00001000000700780081|CONDICIONES||12962.57|0||MXN||15036.58||01||PPD||53337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9|CFE DISTRIBUCION||06600||601||G03||26101700||1275||2.000000||H87||Pieza||CAMBIAR PLAFON DE LUZ||2048.75||4097.50||002||4097.50||002||Tasa||0.160000||655.6||25172001||1114||1.00000||H87||Pieza||CAMBIAR PLAFON DE LUZ||2048.75||4097.50||002||4097.50||002||Tasa||0.160000||655.6||25172001||1114||1.00000||H87||Pieza||CAMBIAR PLAFON DE LUZ||2048.75||4097.50||002||4097.50||002||Tasa||0.160000||655.6||25172001||1114||1.00000||H87||Pieza||CAMBIAR PLAFON DE LUZ||2048.75||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||002||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||4097.50||409

TAMBORES C/U/3453.07/3453.07/0/02/3453.07/002/Tasaj0.160000/552.4912/26101700/j1172/1.000000/H87/PiezajREPARAR RADIADOR/2612.00/2612.00/0/02/2612.00/002/Tasaj0.160000/417.92/26101700/1171/1.000000/H87/PiezajPURGAR SISTEMA DE

ENFRIAMIENTO|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|1603|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA

LIMPIAPARABRISAS | 1250.00 | 1250.00 | 02| 1250.00 | 002| Tasa| 0.160000 | 200| 25172001 | 2834 | 1.000000 | H87| Pieza| SERVICIOARADIADOR C/CAMBIO DE CAMBRIO DE C

Subtotal:	\$12,962.57		
IVA (16%):	\$2,074.01		
Total:	\$15,036.58		

