## Factura NS 2203



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: A35FEE9B-0F0D-51DA-81D4-563E4E61DCC3

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013835

ECONOMICO: 88802

PLACAS: GH7880C

KILOMETRAJE: 156366

FOLIO: MOR01638C

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-04T11:05:22

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico por mal funcionamiento de luces en	\$5,495.00	0	\$5,495.00	02
		general y arnes con cambio de relevadores, portarelevadores, fusibles,				
		portafusibles, focos y cableado en mal estado				
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - Cambio de tapon de radiador	\$995.00	0	\$995.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Compresor de frenos	\$10,100.00	0	\$10,100.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Mano de obra por falla de motor con scaneo, borrado de codigos,	\$12,695.00	0	\$12,695.00	02
		cambio de inyectores, correccion de fuga de aceite y bujias precalentadoras				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - Cambio de plumas de limpiadores	\$1,320.00	0	\$1,320.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio de bujias precalentadoras c/u	\$650.00	0	\$1,300.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Inyectores nuevo C/U	\$9,300.00	0	\$18,600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - Cambiar tapon de carter	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-04T11:05:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

EmUKvyysLDimVk6D1+AWK5PRdY6VlK/1g8RldkM2Tk+ETqibilZwv0lA7AGqdFyZmX41rzKcP0YGTYleZ+PrjOslcqTAKlCiVGXpuJlp4132NCiRVvB1pXQXeSugOv4RvlHj1HWXNnoL87VC2TlUI7xp5ol13cFn4coWa
AMW98NCUV9HawE8EeWEqGZGWMEwcCfENsDElbKr4w67HjdF4pZ4BejA/IDW84cFT6qveKJiAJ1HDNwsy2rSNpqlfnm2lFmjhDuQ3LQQhAnbtglnWmx1oXwh8hvjyhHSTaHwsAVMMQrma0OL+7maWRvTZ7bLx
AcmblGQAG7d1S3Uk1q7g==

Sello Digital del SA

C/BUJUaJKvx84YqdTVQ2IEPuBz2Nv6vPgavz5knEmae9Dmg2itticlRyrBCDBEL9goNdHZbecrH9QJrgNYmohECM+JiCYdWPH/w7W+PEQnpbcZbK9DlbzE0fG5MoBOOIYOWlyBLRAmzyRBPKq1nbcHvCHxs+1fN csTmyaXVIsPts+/385n1/xmvENLss.lbkHJ9GLNL9XXg74vVc2a7lnoWnfap7GZykJL+FjDKjC1JgoR87ZgOTIYXBSNmOoBDQ7v+qQL++FoOK7pA7oivQ9GRIXC3fM6p5ip+GVQExnRUd26RpaMQkOPdYseJ18d/8BT RelSoHKiAX\_InkvwvlwTWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2203||2024-10-04T11:05.19||99||00001000000700780081||CONDICIONES||51905.00||0||MXN||60209.80|||01||PPD||58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||DISTRIBUCION||06600||601||G03||25173900||10003||1.000000||E48||Unidad de Servicio||Reparacion del sistema electrico por mal funcionamiento de luces en general y arnes con cambio de relevadores, portarelevadores, fusibles, portafusibles, focos y cableado en mal estado||5495.00||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||5495.00||02||549

frenos|10100.00|10100.00|002|10100.00|002|Tasa|0.160000|1616|26101700|10831|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Mano de obra por falla de motor con scaneo, borrado de codigos, cambio de inyectores, correccion de fuga de aceite y bujias precalentadoras|12695.00|12695.00|002|12695.00|002|

Subtotal:	\$51,905.00		
IVA (16%):	\$8,304.80		
Total:	\$60,209.80		

limpiadores|1320.00|1320.00|002|1320.00|002|1323.00|002|1323|0.160000|211.2|26101700|10828|2.000000|H87|Pieza|Cambio de bujias precalentadoras c/u|650.00|1300.00|002|1300.00|002|Tasa|0.160000|208|25173900|7790|2.000000|H87|Pza|Inyectores nuevo C/U|9300.00|18600.00|002|13600.00|002|Tasa|0.160000|2976|25174700|10793|1.00000|H87|Pieza|Cambiar tapon de canter|1400.00|1400.00|002|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|51905|002|Tasa|0.160000|8304.80|8304.80|

