Factura NS 767

PERSON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F3491796-C5ED-56B5-A27A-1657ED733502

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 80413

PLACAS: NT5369A

KILOMETRAJE: 262516

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-09T12:24:49

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

<u> </u>						
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE CABEZA DE ALUMINIO	\$3,045.00	0	\$3,045.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REFRESCAR CUERDAS DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$1,044.00	0	\$1,044.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BIRLOS DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$2,035.50	0	\$2,035.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$1,331.77	0	\$2,663.54	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR COLUMNA DE DIRECCION	\$5,128.40	0	\$5,128.40	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,787.21	0	\$3,574.42	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR MACHETAS DE DIRECCION	\$530.20	0	\$1,060.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE SOPORTE DE DIRECCION	\$1,257.00	0	\$1,257.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,175.05	0	\$4,350.10	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL VEINTITRES PESOS 70/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-09T12:24:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $\label{localization} ZornPTIXRE1A2BpPWAcykCkmJsumuOUpftmce9w8EYljcYQuLcZ2CoYgMeOwVPHyevbyf55uqTxZipeMePwrqdP5WCRFspLZaOHeb9n+TG/kSQhyZOd010mlK2s6MQ4Pc/OVCIONp8OfBzRfnPWIV9LAC1cW/3 onXNRW/fM2Bryjs1fpzjU7/32J2pU7WlPKx+eqozJVF//TMITrwa9AKFVWZLxHq3f0STwM7UToOQrPCnOAhwjc0BAisKA8C5jbDfzGb1meCJ4mJVCs4lKhdAetsluMirql6lALCmYF8WdDsRu6H2B+51sBE77c7J/fEtliWLl7RRQgCbmnCFhg= \\$

Sello Digital del SA

NQz1Ec8hxdbG1dp1DRv6gMH8LZ89/Rq4X/oYuuOT+lhhANdCLUX+75Zc1hFANbCYPeMAVpec4Ag2FMo7dXP16XvHCRKl0f92Yeod8LFhiQFvahyxuJnE/a3FfPU9ozzVAx2p0A0lzmeFS9Fv2V6yddr+iX1GkP+UH
wH4BU47YEQjPXjauzo227LFvOFbylemL6b/lhpjSB+7GuYU5qr3dBWelD5NA0t1j0PybNnVghxNzGDK5LVw6K2MRQjn+N803fjBDzcmxUvA9fRS4JUR0+tL2dN4tX5+wEfKJIJhEYLgJ/G2mMHsmcHcSaaSGnxLhNB
JToLoEwvofTimtdzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|767|2024-04-09T12-24-48|99|00001000000700780081|CONDICIONES|24158.36|0|MXN|28023.70|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|3605|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE CABEZA DE ALUMINIO|3045.00|3045.00|002|3045.00|002|3045.00|002|3045.00|002|7asa|0.160000|487.2|25173900|3608|1.00000|H87|Pieza|REFRESCAR CUERDAS DE MULTIPLE DE ESCAPE|1044.00|1044.00|002|Tasa|0.160000|167.04|25173900|3609|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BIRLOS DE MULTIPLE DE

ESCAPE|2035.50|2035.50|00|222035.50|002|Tasa|0.160000|325.68|25172001|3553|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIELETA C/U|1331.77|2663.54|002|2663.54|002|Tasa|0.160000|426.1664|25172001|3555|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR COLUMNA DE

 $DIRECCION|5128.40|5128.40|0|2|5128.40|002|Tasa|0.160000|820.544|25172001|3549|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ ROTULAS$

 Subtotal:
 \$24,158.36

 IVA (16%):
 \$3,865.34

 Total:
 \$28,023.70

C/U|1787.21|3574.42|002|3574.42|002|Tasa|0.160000|571.9072|25173900|3564|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MACHETAS DE

DIRECCION|530.20|1060.40|00|2|1060.40|002|Tasa|0.160000|169.664|25173900|3575|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTE DE

DIRECCION|1257.00|002|1257.00|002|Tasa|0.160000|201.12|2517200|3557|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2175.05|4350.10|002|4350.10|002|Tasa|0.160000|696.016|24158.36|002|Tasa|0.160000|3863.34|3865.34||

