Factura BJ 73



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: FE54DB98-0957-55FD-B3E3-CC99118A2BD6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 79016

PLACAS: GH7888C

KILOMETRAJE: 186580

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-12T13:10:37

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	\$2,233.55	0	\$2,233.55	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO BANDAS	\$762.99	0	\$762.99	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCIN	\$2,728.00	0	\$2,728.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	\$3,802.15	0	\$3,802.15	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE EMPAQUES DE CABEZAS	\$3,774.00	0	\$3,774.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	\$2,608.65	0	\$2,608.65	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR ACUMULADOR	\$2,983.75	0	\$2,983.75	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE EMPAQUE TAPA PUNTERAS	\$2,324.75	0	\$2,324.75	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$1,086.94	0	\$1,086.94	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR FAN CLOUTCH ABANICO (VENTILADOR)	\$499.63	0	\$499.63	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DE ESCAPE CON SOLDADURAS, CAMBIO DE	\$2,864.00	0	\$2,864.00	02
·		SILENCIADOR Y COLA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION GENERAL DE CABEZA QUE INLCUYE CEPILLADO,	\$4,964.00	0	\$4,964.00	02
		CAMBIO DE SELLOS, 4 VALVULAS DE ADMISION Y 5 DE ESCAPE				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE ACAMBARO A TALLER EN	\$5,500.00	0	\$5,500.00	02
		MORELIA PARA SU REPARACION				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARAR ALTERNADOR	\$1,662.38	0	\$1,662.38	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR TOMA DE AGUA	\$1,223.34	0	\$1,223.34	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 03/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-12T13:10:37

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

d8m2mk62wlzO+mD1alFeZjqDnB0y2blu88dClZlSilR36bXBPp7uOTh3ZUqv8GyJ9E4aOMhMP4HswLi9095okSHooMaN4BLNCDuYnxPjcu9P+2gCQYQg8Lo8laDSwBoTlBh26rlVkUxXjlKPFWdQingtUro2/pW1bBv
KGUSoCSTTurg5qLlKC8LDGjMGilSggct5/QJPv+Xf1jEqGrf+k9QcF2JES3/jj42tplrQ3X33+owgivdTlYjzss4Hzoe+rfeHsF8qFNdwFJ2LF2xSL4VswUCo7p6pTnZ/jRrVmbRRlhXatgrZ4lwTsio3GVbaEH9OXlgQNt3uaX
HmhV4w--

Sello Digital del SA

BeKESnzIGHCuIRQaai3xxrhOfcerLAOl7R87pclYIVCqd4xBZzihTGinEn+Rbc0VdLzbk9acOO3UpzBoCWnOqgB0qgJhZLzAAaNvQ6jda6art.0uXBnFKv0i9l4u85UmU5pJ901mpv5g/lDoe/BDJpVuhwT9aibVr+Cuuci
6bMIZP0xYC0YYApOJTaxOUqaOEHX5nB2EJ8SrjuAeSLZaTQ3lYUPXy4ob8ilv8rb1YzJ8J/Lp13OMlphBXUG8SbQZFOmZ5etjkfDJDgBAWMe5dw7ik/5g0rJAkxiPui8mTKz/bjGX2h+fxq4cmNj0RmnyCGU6XAyz+jdS
3zDFMnnow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|73|2022-11-12T13:10:36|99|000010000050055252||CONDICIONES|39018.13|0||MXN|45261.03|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700||599|1.00000||167|Pieza|SONDEAR Y SOLDAR

RADIADOR|2233.55|2233.55|0|02|2233.55|002|Tasa|0.160000|357.368|26101700|899|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO

BANDAS|762.99|762.99|0|02|762.99|002|Tasa|0.160000|122.0784|26101700|817|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR KIT DE

DISTRIBUCI. NI2728.00|2728.00|002|2728.00|002|Tasa|0.160000|436.48|26101700|794|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE ACEITE|3802.15|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15|002|3802.15

CABEZAS|3774.00|3774.00|002|3774.00|002|Tasa|0.160000|603.84|26101700|947|1.000000|H87|Pieza|DESMONTAR Y MONTAR

 Subtotal:
 \$39,018.13

 IVA (16%):
 \$6,242.90

 Total:
 \$45,261.03

RADIADORI2608.65I2608.65I0I02I2608.65I002ITasai0.160000I417.384I25173900I2102I1.000000IH87IPiezaiCAMBIAR

ACUMULADOR|2983.75|2983.75|0|02|2983.75|002|Tasa|0.160000|477.4|26101700|758|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE EMPAQUE TAPA

PUNTER..AS|2324.75|0|02|2324.75|002|Tasa|0.160000|371.96|26101700|1019|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

TERMOSTATO|1086.94|1086.94|0|02|1086.94|002|Tasa|0.160000|173.9104|26101700|1045|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FAN CLOUTCH ABANICO

 $(VENTILADOR) \\ [499.63] \\ [499.63] \\ [499.63] \\ [499.63] \\ [402] \\ [478.63] \\ [402] \\ [478.63] \\ [479.62] \\$

COLA|2864.00|0864.00|002|2864.00|002|7asa|0.160000|458.24|26101700|2322|1.000000|H87|Pieza|REPARACION GENERAL DE CABEZA QUE INLCUYE CEPILLADO, CAMBIO DE SELLOS, 4 VALVULAS

DE ADMISION Y 5 DE ESCAPE|4964.00|4964.00|0|02|4964.00|002|Tasa|0.160000|794.24|26101700|2323|1.000000|H87|Pieza|APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE ACAMBARO A TALLER EN MORELIA

PARA SU REPARACION|5500.00|5500.00|0|2|5500.00|002|Tasa|0.160000|880|25173900|1945|1.000000|H87|Pieza|REPARAR

 $ALTERNADOR|1662.38|1662.38|0|02|1662.38|002|Tasa|0.160000|265.9808|26101700|1007|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ TOMA\ DESCRIPTION For the property of the prope$

