## Factura NS 1846



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: B1B09C35-A79B-5261-BDBE-2EA4330DC132

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 98772

PLACAS: NT5394A

KILOMETRAJE: 232867

FOLIO: MOR00979

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-07T09:37:57

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO	
3.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD JUEGO	\$1,000.00	0	\$3,000.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REEMPLAZO DE SWITCH DE STOP	\$709.68	0	\$709.68	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE LUNA DE ESPEJO	\$2,300.00	0	\$2,300.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$2,429.00	0	\$2,429.00	02	
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$3,438.50	0	\$6,877.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$4,147.10	0	\$4,147.10	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JUNTA DE CARTER	\$2,029.82	0	\$2,029.82	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR TAPON DE CARTER	\$1,335.04	0	\$1,335.04	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,716.34	0	\$1,716.34	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	\$1,120.87	0	\$1,120.87	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$826.50	0	\$826.50	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE CAJUELA O COFRE	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02	
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y					
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.					

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-07T09:37:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

htOxk/TFQxs/mDyrtMFltZNGkdp27GOHHXuuYxRb/ozR1HPolYtDSstOBnsjBoOjbGdnk7ocWUlp8dnlUSqzYlkNcsXi0WOHlbpidFZTB4ZQ7.J1A2kjuV2+Qj4HSJ6e+CiZlovQ0D2cdG7D7hi4dEa2q8lml/qRbSfqefNnbCxL7reSkluijeOvlyJ5DpQqLst/raCgF8annqoH6T6LfLgAObZlyep3buslFzDB5PVU0uZOtwTeF+NXjrPtX5GMoREZmPZ7xZzaCUYuf6V3rxOl27zy6Lsn20tX6SL0RvQVbLAc+okWaCfkJB1pVL6ydZber1Maz32qTWvmkNDama—

Sello Digital del SAT

Xj+OlWLik7q3BXDS9ZI4NIOVQJ+85v6GGqoxJS0yc6lZANJgql7wE5Sh91bwoJHcmlXuLUHHJpLpyeZbbq6b6yPFB0KBdbsxG0cHV6mFkbSVCBUmNkM00sm2z7S3sX/lt1W+hVYQwYtyvDisTc0jS7icdnO8uWHH2w xxGVJs4WRa9FBSXIEorcMaNYp1RJpw3yW7aNlkPeVOK4m+tosPe/DRnRkaCl/5/9NNKRnB9E/Akq6FmvHmN1rTvRo/XEblZbBA51d7HMzXmRZIUNzEEoxc6idQkdsswDrBXiKhWllMBYog3qaMpoBEqyXy/EFIZqDf 9zGkVllwKknn2dtfQn7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4386|3.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD

JUEGO|1000.00|3000.00|0|02|3000.00|002|Tasa|0.160000|480|25172001|4021|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE SWITCH DE

STOP|709.68|709.68|002|709.68|002|Tasa|0.160000|113.5488|25172001|4353|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE LUNA DE ESPEJO|2300.00|2300.00|002|2300.00|002|Tasa|0.160000|368|25172001|3907|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO|2429.00|02|2429.00|002|Tasa|0.160000|388.64|25172001|4194|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

Subtotal:	\$31,091.35		
IVA (16%):	\$4,974.62		
Total:	\$36,065.97		

LOCA|3438.50|6877.00|002|6877.00|002|Tasa|0.160000|1100.32|25173812|3935|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

AGUA|417.10|417.10|002|4147.10|002|Tasa|0.160000|683.536|25172001|4196|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE

CARTER|2028.82|0022|822|0028|20208.82|002|Tasa|0.160000|234.77712|25172001|4197|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR TAPON DE

CARTER|1335.04|102|135.04|002|1735.04|002|Tasa|0.160000|214.8664|25172001|4193|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1716.34|1716.34|002|1716.34|002|Tasa|0.160000|274.6144|25172001|4193|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BANDA DE

ALTERNADOR|1120.87|1120.87|0102|1120.87|002|Tasa|0.160000|73.3892|25172001|3494|1.000000|H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE

ANTICONGELANTE||26.550||02|286.50||002|Tasa|0.160000|73.242|25172001|3491|1.00000||H87|Pieza||REPARACION DE CHAPAS Y MANUAS DE CAJUELA O

COFRE|1800.00|1800.00||02|1800.00||02|Tasa|0.160000|288|25172001|3491|.00000||H87|Pieza||REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE

 $RESORTES \ Y \ RELLENO \ CAMBIO \ DEFORROS \ Y \ TAPICERIA \ DE \ SOMBRERERA. \\ | 2800.00|2800.00|002|7asa|0.160000|448|31091.35|002|7asa|0.160000|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4974.62|4$ 

