Factura NS 554



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: EC86DA3F-71D9-5D30-9A05-6F3AD172D285

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 88137

PLACAS: GV6379C

KILOMETRAJE: 270669

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-06T10:06:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	LTR - Litro	26101700 - Aceite 10w40 p/litro	\$240.00	0	\$1,440.00	02
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Rotula Inferior C/U	\$1,348.90	0	\$1,348.90	02
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Horquilla superior	\$3,934.48	0	\$3,934.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Cambio de bomba inferior	\$3,785.00	0	\$3,785.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25171718 - Kit de clutch (Plato Disco y Collarin hidraulico)	\$6,474.42	0	\$6,474.42	02
1.000000	H87 - Ser	25173900 - Tornear o rectificar volante de clutch	\$850.00	0	\$850.00	02
1.000000	E48 - Jgo	25171718 - Buje piloto	\$1,306.00	0	\$1,306.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion del sistema de escape, corregir fugas, sujetar tubo,	\$2,536.54	0	\$2,536.54	02
		cambiar birlos y brida				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico y luces en general con cambio de	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
		focos				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - filtro de aceite	\$240.00	0	\$240.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 79/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-06T10:06:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

FoUoRloibws Xn 29IPkWy DbHjDyPO9QbkQLBA1cho5LO4iu3AxVIafiisFd7G4wvPi7qAwQEHotWiPdHLLnxPs91ppjEEKkEcn0Ynza5+1uFUpNmgjGQttWUeW/puXTv8Ck7bS55c729c1fii0ONRysQE4c3HiEMltxLE8n3pazjGDDXcrAq/Eannih+gz81A9CwfjGXGx/1GAVi3mmN0+i2TvibwX4sl2yD4N0jp7ZJpCJGxaFo/hSpvqdWm5iheGWmb6cNDbJ19YjQJAKQ/LqbwmhB8zteWR4C4vPSCo2auGgpAhXrsbT/kLKmls03OREY2Np25C GclPrW3u6ostOYO--

IQ22PjuYD++N5Nb0V0wbMcb/julq5Kcc8r+Mf8lc9JbPmIGjibcmE8QkSgFJ4mgTHHQ3kdizr57s+2L5PCKDf9s3ZAGvojNq3RpK9Rv98RjTIVXfymTV9i2Vf1t2ISIW0dLKiRiQjgqw0Cs+QRyEzchvv6doVD2699Wz1qGi aCf7meYQ8i2Uno52bF4SaiyolOumHk+bhTUlRqE7AJUYKE7FJ4SWzoWdAofAlBL0kaKRQCeewG8mAlNHBG0l4EJH7ZaPMtl7HYA/0RjQ9SGWZHURImR6chgwtSidPM2V0txMX6Kq+QNtVQQcHJMWqZocwBU

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|554|2024-03-06T09:06:32|99|0000100000070780081|CONDICIONES|23415.34|0|MXN|27161.79|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|8105|6.000000|LTR|Litro|Aceite 10w40 p/litro|240.00|1440.00|0|02|1440.00|002|Tasa|0.160000|230.4|26111800|6146|1.000000|H87|Pza|Rotula Inferior

C/U|1348.90|1348.90|0|22|1348.90|002|Tasa|0.160000|215.824|26111800|6151|1.000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|1000000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H97|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H87|Pza|Horquilla|100000|H97|Pza|Horquilla|100000|H97|Pza|Horquilla|100000|H97|Pza|Horquilla|100000|H97|Pza|Horquilla|1000

superior|3934.48|3934.48|0|02|3934.48|002|Tasa|0.160000|629.5168|26112000|8102|1.000000|H87|Pieza|Cambio de bomba

inferior]3785.00]3785.00]002]3785.00]002]Tasa|0.160000|605.6|25171718|6135|1.000000|H87|Jgo|Kit de clutch (Plato Disco y Collarin

hidraulico)|6474.42|6474.42|0|02|6474.42|002|Tasa|0.160000|1035.9072|25173900|6298|1.000000|H87|Ser|Tornear o rectificar volante de

Subtotal:	\$23,415.34		
IVA (16%):	\$3,746.45		
Total:	\$27,161.79		

clutch|850.00|850.00|002|Tasa|0.160000|136|25171718|6141|1.000000|E48|Jgo|Buje piloto|1306.00|1036.00|002|Tasa|0.160000|208.96|25174700|8100|1.000000|E48|Jnidad de Servicio|Reparacion del sistema de escape, corregir fugas, sujetar tubo, cambiar birlos y brida|2536.54|002|2536.54|002|Tasa|0.160000|405.8464|25173900|7583|1.000000|E48|Jnidad de Servicio|Reparacion del sistema electrico y luces en general con cambio de focos|1500.00|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|26101700|8106|1.000000|H87|Pieza|filtro de aceite|240.00|240.00|002|Tasa|0.160000|002|Tasa|0.160000|3746.45|3746.45||

