Factura NS 1270

PER CARE

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0E3AAEBA-4AD6-598E-A685-8D2B5EFA689A

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 94976

PLACAS: NT27379

KILOMETRAJE: 273790

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T09:19:48

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,168.91	0	\$4,337.82	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,358.94	0	\$1,358.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE 2 PERCHAS Y	\$6,338.00	0	\$6,338.00	02
		REPARACION DE FISURA EN CHASIS				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$1,312.28	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T09:19:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

aySgUv0ibP+6kOL6timMnh6cBeqCQcCiPLA930BaMkGFKPkY5UFUUvO2bzcrvcHwac6ddbmtM4s8Fl0EG3eF4MRWub+45R1f9V99A6L+v9b3JlljrsUsFLzVKeX+EL+xvjd8f1tZPDGWZKXI2vrS6psOGzWL0ixYMH
mYaYl/SJbWaX7VXAwbGefiZX1J+dHMvp4ABefGVQPN5Su2CQiDLnDnm3AB9qUenAeo6Ka25Nm00TwXlU2Ubl02lu50xBKax+cTQtoalqdqPXkwp9LkYOVbrZgJU2NXzlNiYuadbbBR8wNM1uY/sVLs38uollMcKyx3
VIDoMzYYdeu/A33wQ==

Sello Digital del SA

V7d/USEZhXW8CpH0X3kvJpbnkaTn57Y0dDcHFP4nQSmXjFRtuqGuCzguQii8CSqnCiUZXn0GTrkh717ANnXrgCOH9lHqR6So6vBMh+JW/XxmvM70m4uHnxhRNUmdBlLGi8varoMdWp2JhJ3YuYnjjpHRV2LJCS

BAP9ZPpa+n8WOIDOlZrjF1lRgibL2BQSstJQUGswFaqlYbekX3H5bl3ccZ+nQ0PazsPLT2BoJPikLaw/RncoZMidt/+DZDIPBUKPmCX6Q5B5DyvTHMW/UEelrRWTJnwTidw42lVX7w3bUYA98ghBT81Qp/xObm+5iE/
bl 6rl4n4m3.l+xKnGAO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4667|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERO

C/U|2040.74|4081.48|(0|02|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0368|25172001|4668|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U|2168.91|4337.82|(0|02|4337.82|002|Tasa|0.160000|694.0512|25172001|4658|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

 $C/U|3866.17|7732.34|0|02|7732.34|002|{\sf Tasa}|0.160000|1237.1744|25172001|4659|1.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf CAMBIO\ DE\ ROTULAS\ Properties of the proper$

C/U|1358.94|10358.94|002|1358.94|002|7388|0.160000|217.4304|25173812|4441|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, CAMBIO DE CAM

Subtotal:	\$27,244.31
IVA (16%):	\$4,359.09
Total:	\$31,603.40

PURGAR SISTEMA.|1694.11|1094.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|0102|1694.11|010000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|160000|167|19123|16000

