REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

	PORTE DE RECEI	r CIOIN L				
Nombre CF & Comission			Particular	Ode5	ID:	
Dirección		Acamber 0	Guara Jua to	Escrito Por		
38679 Tel, Fijo	Contacto		Tel. C	elular	Recibido Fecha: 18-02-24 A	
mail		-	Gasolina entrada	Gasolina salida	a Hora:	
Año Marca	Modelo	Color	_LL_3/4_½ _½1/4	# Económico	Commentice para	
2009 Ford	F150	Blanco	6H-7893		Fecha: 21-02-74	
m Entrada Km Salida	VIN	1-1 1-1			Salida	
257, AZI Kn 257	-421 Kn 3 FT 6	FIFI	LIAMA	0 9 9 3	Fecha: 27-07-74	
D = Dañada ✓ = S	in Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - IN	VENTARIO	Hora: 03:00	
	paración Necesaria	SI NO				
F = Falta Objeto N/A =	No Aplica	☐☐ Llanta de Refacción Firma de Supervisión:				
CONDICIONES DE INTER	IORES Y EQUIPO	☐☐ Tapas de Rin ☐☐ Candado de Ruedas ☐☐ Gato ☐☐ Gato				
IF	IT DF DT					
Paneles de Puertas Asientos			e para Tuercas d Igulo de Segurio			
Consola Central _/	Claxon /	□ Extin		lau	Tel. Seg.	
Tablero /	Quemacocos 🔀		es para Corrient		Siniestro No.	
Toldo _/ Luces Interiores _\(\lambda\)	Elevadores EléctricosX Seguros EléctricosX		☐ Estuche de Herramientas ☐ Tarjeta de Circulación			
Tapetes (#) _<	A.C./Climatizador	as		Ajustador		
Radio <u>×</u>	Espejo Retrovisor <u></u>	CON	DICIONES DE P	INTURA		
CONDICIONES DE EXTERI		SI NO		SI NO		
Antena/radio / Antena/teléfono /	Estribos Guardafangos	Dec	or no Igualado		gos en buen estado ceso de rociado	
Antena/C.B. X	Parabrisas/_	□□ Exce	eso de Rayones	□ □ Da	años por granizo	
Sist. de Alarma X Luces Exteriores	Limpiaparabrisas		ueñas Grietas ocería con golp		uvia ácida	
		Emk	lemas complet	os 🗆 🗆		
		0				
				96		
Notas:		Indicaciones	del Cliente:			
Hemos registrado los daños en su vehi con las reparaciones autorizadas. El qui hayan revisado estas áreas conjuntam seguridad del mejor servicio posible. He o defecto, junto con otros artículos d ayudarnos mientras llenamos este forma	e usted y nuestro representante ente, ambos podemos tener la mos indicado cada área de daño liversos, por favor no dude en					
- Recibo po	r			<u> </u>		
		AN		NE 1	601	
Firma del Cile	ente	PUERTO DE ACAPULCO KRIZA	MD BEYOND, S.A. DE C.V. COL THEJARO, L.P. SBEET, MURELIA			
	TREE 124	18) 520 5277 / 520 5178		Track of the Control		

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



CFE Comission 22-	02-24 3FTGF17Z19MA09939
ARO Marca, Modelo Eclor: 810	Placas: Económico: Kilometraje: 1160 6H-7893-C 91950 257, 421 Ka

FALLAS REPORTADAS:

Sin prenos se le salieron los pistones de caliper

· Servicio de Suspención/Dirección (Rotalo Teminales etd)

1	REMPLA-	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRA- TADO S
1	1	127	Rofor No lado			\$2086
2	1	100	Rectificación Rotor		2.8	\$140
3	1	7.300	Rectificación Rotor Japo balata delantera			\$617.
4	7	255	Sigo Piston regusto caliper.			\$ 788
5	1	1	liquido para frenos			\$100
6	1	2724	Instalación			\$ 560
7	7	3 5 1 1	Rotula supertor			\$1240
8	7	1	Rotula inxerior			\$885
9	2		Ternina		1 3	\$890
10	2		Terninal Tornillo estabilizador	3.18		\$320
11	1	100	Alineacian			\$ 350
12	1		Alineacian Mano de obra dirección Suspención			\$700
13		A Comment				
14	West go	1992				1_2
15	1 1 1 1 5	F-1-10				
16		18.00	是一定的人的变形。 医格特斯皮肤炎 医结束 医二氏病 医二氏病			
17	345.159	5.700/2				
18	100			All Sections		
19			The state of the s			
20						1
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$ 8,676

	90		
Inspeccionado por:	Supervisado por:		
Firma:	Firma:		