## Solicitud de Diagnostico

Fecha:	30-01-24



Folio	CP24040				
No. de Control	554634	Estado	Colima	Municipio	Colima
Marca	Chrevrolet	Año	2022		
Línea	Aveo	Km. Actual	24077		
Placa	PXM-871 C	No. de Serie	LSGHD52H7	ND003635	

Llenado por A2DAHT					
	Taller	Tel.			
AKUMAS		312 174 0730			
Dirección	hacienda san carlos número 260 col. francisco villa colima. colima				
Cont. del Taller	alejandro				
Mail	-				

## **CLIENTE**

# Descripción de la Solicitud

El vehículo en mención, ha ingresado en múltiples ocasiones a Taller por diversas fallas y es menester destacar que nuevamente se le ha detectado otro detalle, el sensor de bolsa de aire se activó en el tablero sin motivo aparente; también mencionar que está presentando un ruido agudo que proviene al parecer de entre las llantas delanteras y motor, cuando está en marcha.

Agradecemos se pueda revisar a profundidad para garantizar la seguridad de quienes lo utilizan y, en su caso, la sustitución dado la recurrencia con que ha presentado fallas, a pesar de tratarse de un vehículo de modelo reciente y con poco kilometraje.

### Comentarios

TALLER ENVIAR PRESUPUESTO AL CORREO: cperez@a2dahtmexico.mx

Proveedor, revisar, diagnosticar y enviar validacion de los servicios requeridos de la presente solicitud

	Datos del solicitante	
Nombre	Diana Manuel Gutiérrez	
Celular	3121372187 / 5566969719	
Adscripción	SEDATU/	

GOBJERNO DA MEXICO

Nombre y firma del resguardante del vehículo

SECRETAMA DE DESARBOLLI AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO OFICINA DE REPRESENTACIO COLIMA



Vo. Bo. A2DAHT

Carlos Pérez

Nombre completo/Firma Administrador de flota/Gerente

#### Notas:

<sup>\*</sup> Remitir el presente formato al correo electrónico: <a href="mailto:cperez@a2dahtmexico.mx">cperez@a2dahtmexico.mx</a> y <a href="mailto:gestion.uapiep@sedatu.gob.mx">gestion.uapiep@sedatu.gob.mx</a>

<sup>\*</sup> Una vez autorizada ésta solicitud tendrá 5 días hábiles para presentar la unidad en el taller asignado.