Factura NS 1401



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 17558BCC-EA89-50EE-A495-22E338646C8B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 18062024

ECONOMICO: 9158

PLACAS: NE0178A

SERIE: 3N6DD25T2DK029158

KILOMETRAJE: 636848

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-18T20:32:45

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	\$1,854.78	0	\$1,854.78	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DE TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS	\$1,529.50	0	\$1,529.50	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO	\$150.00	0	\$300.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171702 - CAMBIO DE DISCO DELANTERO	\$1,726.80	0	\$3,453.60	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	\$1,041.15	0	\$1,041.15	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ACEITE	\$410.00	0	\$410.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 27/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-06-18T20:32:45

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

k9H5PpmDFre6qRVB/sjsO6hXrFA3ssKS8/ICj6wVA+78XAhuipYvvKLhiliyZlLs/NZkuNT/glsVFjMjp/SIFvOls0wDLNwsezl/I7FvlttTUbFwK4YQUroqM0992h+IPttSgZPWYXA3wOphlFvTij4x9PEVqzOswmxTEnKRHO
zNZviQdKHHaei66JjLJsQllXp+m5yq2OSJltaaXDBgeUaEZTDSSY9i7ATT8LRblcbmvyl3ttlM2BLue3HC057aowVLo2l7To5sgFpx4tl4bnkZcsH751Enu+q1lnsss1wFNdSxwb1mU2zcasSa+XJh7aFb66cfTeT2Gisrqn
oVA==

Sello Digital del SAT

S2UgH18G9hCQOtprD+eZ49AYCNQQhtHSNEBiP1vOfWeWGzVeEDqgj4kGMvfyF1C0lxsiVQJocxs9rE6360Mwb5iE4QAn1xtTlKMDGjjxS8fDxmB7eysnk4Q6SiFJ4d3PrNG/4wM+sUt/xqV4xzbESf7QPHDQ5li671G
2VnLylMzydq9kXr2tVY9u+mrjsqlB0T82cupnYEQ95r8gPU0luCSRkUzB8RWLti03dD9C/Mr5pvmOH2iFCQxTdil.ACW2FH77gitxxat6SWl5iTMuB9Umjh5huyhEDbnV3TJnKexeBZJlvY5/HuQBBWFUjsL0j5gF/rSfLBA1
4QRnnXkHR/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1401|2024-06-18T19-32-43|03|00001000000700780081|CONDICIONES|8889.03|0|MXN|10311.27|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|G03|25171708|5882|1.00000|

TRASERAS|1854.78|1854.78|0|02|1854.78|002|Tasa|0.160000|296.7648|78181500|5883|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE

TAMBORES | 150.00 | 300.00 | 0 | 02 | 300.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 48 | 25171708 | 5874 | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | REEMPLAZAR BALATAS | 1.000000 | H87 | Pieza | P

DELANTERAS|1529.50|1529.50|1529.50|002|1529.50|002|Tasa|0.160000|244.72|78181500|5875|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DISCO DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171702|5914|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO

DELANTERO|1726.80|3453.60|0|02|3453.60|002|Tasa|0.160000|552.576|26101700|5872|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE

Subtotal:	\$8,889.03		
IVA (16%):	\$1,422.24		
Total:	\$10,311.27		

