
## **ENTRADA**









CUARTO DELANTERO DERECHO NO FUNCIONA



**NIVEL BAJO DE ANTICONGELANTE** 



## CREMALLERA DAÑADA SE RECOMIENDA REEMPLAZO






BUJES DE HORQUILLAS CON DESGASTE, SE RECOMIENDA REEMPLAZO



INYECTORES SUCIOS, SOLO EVIDENCIA





INYECTORES EN ULTRASONIDO Y EN PRUEBA DE LABORATORIO



BUJÍAS CON DESGASTE



CREMALLERA DESMONTADA