## Factura B 120



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 50380A75-5F71-53A7-8993-C59A9FC752B9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: ABIERTO

ECONOMICO: 2115 SSP LUMO

ZITACUARO

PLACAS: 2115

KILOMETRAJE: 9997

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-16T21:55:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
6.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,080.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-16T21:55:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $CSIL_2tgjeebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9eDgTeTko3w11t4KX1v8/2A4p/QcK8jgsv58Nw6C+WGACmFED5e790AYTCIFH1zR5GTopIDD2qwnBg9N6bXyC5+N0w1PaC9YumvNDUvMzAD40E0ZA0xlypuiwlCgA48en \\ + HQ5j2GNYChinVGll3kKyQO53q2AVOKN0l2so2e1mk3iXKookUlSbLzYUKG6s0rFXVNnyCkSrlGFG9cArMo0QGMJzZ+RkdwWUVBNZ0yT3nEvJzEjz/rFzesMWzTFj48q4m2d0xrJYCBVwq/wsgZdwylyCOlRc/KlKPY noFlBk+H8alnKD2k/loed== \\ \\ CSIL_2tgfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8/2A4p/QcK8jgsv58Nw6C+WGACmFED5e790AYTCIFH1zR5GTopIDD2qwnBg9N6bXyC5+N0w1PaC9YumvNDUvMzAD40E0ZA0xlypuiwlCgA48en \\ + HQ5j2GNYChinVGll3kKyQO53q2AVOKN0l2so2e1mk3iXKookUlSbLzYUKG6s0rFXVNnyCkSrlGFG9cArMo0QGMJzZ+RkdwWUVBNZ0yT3nEvJzEjz/rFzesMWzTFj48q4m2d0xrJYCBVwq/wsgZdwylyCOlRc/KlKPY noFlBk+H8alnKD2k/loed== \\ \\ \\ CSIL_2tgfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8/2A4p/QcK8jgsv58Nw6C+WGACmFED5e790AYTCIFH1zR5GTopIDD2qwnBg9N6bXyC5+N0w1PaC9YumvNDUvMzAD40E0ZA0xlypuiwlCgA48en \\ \\ \\ HQ5j2GNYChinVGll3kKyQO53q2AVOKN0l2so2e1mk3iXKookUlSbLzYUKG6s0rFXVNnyCkSrlGFG9cArMo0QGMJzZ+RkdwWUVBNZ0yT3nEvJzEjz/rFzesMWzTFj48q4m2d0xrJYCBVwq/wsgZdwylyCOlRc/KlKPY noFlBk+H8alnKD2k/loed== \\ \\ \\ \\ CSIL_2tgfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnEcktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w11t4KX1v8tfebiGPT/SGTODnecktQ7abC9bDgTeTko3w1$ 

Sello Digital del SA

ELMjlaAEyl0FoGzpRDCucMOVYvTKy2X13eE6Hb+2We+PjrL8MTG4lAw4pjcgoZ4JJOalGf3lRu2FTUTBn6CTjuVoYN96uTB01nj8Lxx1uxGiBMB5aHgNcFsZaFlwD8PjkGUEHmTvtmzZn8AhjGmaiWe91dE4D2HCKr OTybR1X5VZX22fTMA/fpWlxidzPTKJJUM6m7HbFzvNYC3LYaCluJjlCo7OKiChOvD4DaDGzhYcFBGDUJcOg5lgfoVPzkQudGfBWQ8etdvQM0OK6Ant+wvEd5axFz1tTFOhYLHqqoTuGBWhWFlMadzAhomAdqzCV

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|B||120||2022-05-16T21:55:35||99||00001000000511115283||CONDICIONES||4777.00||0||MXN||5541.32|||101||PPD||58000||E||M110627PY3||ECO

OXIGENO|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

 $TEMPERATURA | 319.00 | 319.00 | 0|02 | 319.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 51.04 | 78181500 | 2812 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | ESCANEAR \ MOTOR \ Y \ BORRAR \ CODIGOS \ DE \ AND \ AN$ 

 ${\sf FALLA} | 189.00 | 189.00 | 0| 0| 2| 189.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 30.24 | 25172000 | 2813 | 1.000000 | H87 | {\sf PIEZA} | {\sf CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR PROPERTIES DE MOTOR PROPERTI$ 

C/UJ700.00|700.00|0]02[700.00]002[Tasa]0.160000]112[25172000]2814]1.000000]H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL[1589.00]1589.00]002[1589.00]002[Tasa]0.160000]254.24[25172000]2815]2.000000]H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

 Subtotal:
 \$4,777.00

 IVA (16%):
 \$764.32

 Total:
 \$5,541.32

