Factura NS 2349





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F96FB955-B964-5138-89F1-95BB70D2FBC6

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86453

PLACAS: NT5376A

KILOMETRAJE: 227625

FOLIO: JIQ197

DATOS DEL CLIENTE

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-11T11:12:42

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - BAJAR TANQUE DE GASOLINA Y LAVAR | \$3,366.00 | 0 | \$3,366.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - REPARAR BISAGRAS DE COFRE | \$1,200.00 | 0 | \$1,200.00 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 26111800 - AJUSTE DE FLECHA CARDAN | \$1,295.00 | 0 | \$1,295.00 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25173812 - CAMBIO DE AMORTIGUADOR 5A. PUERTA | \$1,566.00 | 0 | \$3,132.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS | \$389.34 | 0 | \$389.34 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U | \$1,362.86 | 0 | \$2,725.72 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN | \$1,274.46 | 0 | \$1,274.46 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR | \$2,059.38 | 0 | \$2,059.38 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-11T11:12:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

cJgHXJ40a8aW1Pwf0j0pVhGOwiQrinfy2Qqp3LLCZAY44plPJfUKBT7D6i68ksGV47Xa5V9OpLYqKELF0TMFmCUkuNdakZoEyLFFIQ2n+vU3VPKSogbQ2g0851oJeQjqXGglCo5CWg3PUkXr/c49v68h20D2nGDg
7WDwffXC6676ua8xsl/LseH2/RU4DlqgZP6dNDN6iKXrrTGwUqsO0VoDD6NpcYFXREM5MUwlxJTukVcCCVid7Yu8HYNjVSOVdNoipb0J4npmZJoXgPK7AXZg+qSdauDiNAGU9eEF4mJRVR4ciT8++C92j++QBjSx
xTQZCKVVR67OC6rGw/Eo==

Sello Digital del SAT

WI4Flezzi/EmX9nu1x2DL4hCsEkEb8nJVK32lrDlZzpxRDzppixrzgEENjFlbUe9iSflCql/qIMcGu+3OxthD980YUaelBJvHx+YV/M24w10LhxPy1lyYlNy11Tuqb2Hxoir7XH810iFZInTSGgFiwLdf7sSOSkJRlaMT4SaJO7
nfU1riPUlNAp+SJlytxMOei6w6RcCDu7xZnA/XPOxBdEfuz87xtzxNaZiex/nbEYWdVLLXuSSGcHVTsTDjFDnMg5LleMireJEFUrDbHYZD7rqpalgVz0DxSnne3YD8V7qVIEwHWoTEEaCxMuSqvbRiWDWCDCBmKU
7tn7lFNw---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2349||2024-10-11T11:12:28||99||00001000000700780081||CONDICIONES||15441.90||0||MXN||17912.60|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14.0||NS||2349||2024-10-11T11:12:28||99||00001000000700780081||CONDICIONES||15441.90||0||MXN||17912.60||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||14.0||NS||

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|3096|1.000000|H87|Pieza|BAJAR TANQUE DE GASOLINA

LAVAR|3366.00|3366.00|002|3366.00|002|Tasa|0.160000|538.56|28101700|3185|1.000000|H87|Pieza|REPARAR BISAGRAS DE
COFRE|1200.00|1200.00|002|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|26111800|10895|1.000000|E48|Unidad de Servicio|AJUSTE DE FLECHA

CARDAN|1295.00|1295.00|002|1295.00|002|Tasa|0.160000|207.2|25173812|3245|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADOR 5A.

PUERTA|1566.00|3132.00|0|02|3132.00|002|Tasa|0.160000|501.12|25171718|3016|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

| Subtotal: | \$15,441.90 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$2,470.70 | | |
| Total: | \$17,912.60 | | |

DELANTERAS|389.34|389.34|0102|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|26101700|2997|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U|1362.86|2725.72|012|2725.72|002|Tasa|0.160000|436.1152|26112000|3024|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

PITMAN|1274.46|1274.46|002|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|26112000|3025|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR|2059.38|2059.38|002|2059.38|002|Tasa|0.160000|329.5008|15441.9|002|Tasa|0.160000|2470.70|2470.70|

