Factura NS 1172



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: BB05DC00-486B-540A-9270-F39570B964F4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 94976

PLACAS: NT5390A

KILOMETRAJE: 24678

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-30T15:20:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,362.86	0	\$2,725.72	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,358.94	0	\$5,435.76	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARAR BISAGRAS DE PUERTA	\$1,350.00	0	\$1,350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - HOJALATERIA Y PINTURA PARCIAL, FACIA DELANTERA, VERTICE	\$4,500.00	0	\$4,500.00	02
		DERECHO, SALPICADERA				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION Y PINTURA DE FACIAS	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: \ PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: \ 99 - Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2024-05-30T15:20:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Z2V57mKF9Y7S54C5AlW01C1SsjQosTA8lM68Skzs1E3TLD9Dc+JrjSo1G7OOJHwlZqude2BiPlHnTJY4UEc0YWexcdrE9ab1qG+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPHsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj3ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHHkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHhkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHhkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHhkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHhkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG926UzpSF6V14G5z2sce6KSdW3ETe6Dc+PjOHhkj4ix+v2bEUAMp+MboFGk8nPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPhsWG9ANPE5dq/WuwcwDBBQVGgK6NpepiKFL8M86ikgSFprkTL3L97vtaWyGk31pBe4l3KJMZnGtNvqMB3r1++b/xPBVIRDF+NTlkTFfh4XHdYnWS1ulk3HoF/v6o1NoCUz2qRUGCletjD86O48bGb4Lx+AnYxxT/UPjklQT+Gjd ZdzVYD1hox80BeGhQ==

MZyprxfwYRgSmF4Bd5z4aWcbMo2hVG7cTVt4HLG5HlZk7nojesbbSZdvDYPH6bLwR3iQLljY9mO1w3pRW9CFwtKKX,lzMyPPRxEwp6qqaoo6i3Kijic/JeSO0X2cqrujTVDm4mj9df0jPcMXskJ2oWv1Yh/3+to+e6eg31 wiaoeqZwXEYNcV8y/EHN2PCSPUJPijCeMSXVhMeC9bXCV95/Ld5BgvUb7G1xcbgpgKWqMwlD1Pxk2mP8RiB5cYPg04nCebTykCsSLEwUUa39B6k49WDqX26CFmOKWk51EeefJ9mnXFNRyL/JWjA5HvNcWiFh

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4662|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1362.86|2725.72|0|02|2725.72|002|{\sf Tasa}|0.160000|436.1152|25172001|4659|4.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf CAMBIO\ DE\ ROTULAS\ Pieza}|0.160000|436.1152|25172001|4659|4.000000|{\sf CAMBIO\ DE\ ROTULAS\ Pieza}|0.160000|436.1152|25172001|4659|4.000000|{\sf CAMBIO\ DE\ ROTULAS\ Pieza}|0.160000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|436.1152|25172001|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.00000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.0000000|4659|4.000000|4659|4.000000|4659|4.0000000|4659$

 $C/U|1358.94|5435.76|0|02|5435.76|002|Tasa|0.160000|869.7216|25173812|4851|1.000000|H87|Pieza|REPARAR\ BISAGRAS\ DEVIA A STANDON OF A$

PUERTA|1350.00|1350.00|0|22|1350.00|002|Tasa|0.160000|216|25172001|4858|1.000000|H87|Pieza|HOJALATERIA Y PINTURA PARCIAL, FACIA DELANTERA, VERTICE DERECHO,

SALPICADERA|4500.00|4500.00|0|02|4500.00|002|Tasa|0.160000|720|25172001|4854|1.000000|H87|Pieza|REPARACION Y PINTURA DE

Subtotal:	\$16,011.48		
IVA (16%):	\$2,561.84		
Total:	\$18,573.32		

