Factura NS 1490

PER PAR

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: D3765A30-BB5B-532F-88EE-FDA77FB3D67A

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 102310

PLACAS: GV6386C KILOMETRAJE: 261680

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-03T15:09:27

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Balatas delanteras	\$2,386.00	0	\$2,386.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Balatas traseras	\$2,250.00	0	\$2,250.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$220.00	0	\$440.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Rectificar tambores c/u	\$280.50	0	\$561.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bandas de accesorios	\$2,137.00	0	\$2,137.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Polea acanalada loca	\$975.00	0	\$975.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Cremallera al cambio (Incluye barra o core en su caso)	\$4,644.00	0	\$4,644.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION DE BISAGRAS PUERTAS	\$2,865.00	0	\$2,865.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-03T15:09:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Um4viPu+888l0BbbSpzV5o/1CoWGxppvHrtcC+eXGqshu3+DBna9yWbmGFzAYTD3rtMallMYrjxgFf+56MNuZnD2zFpcBlZ0QjAgDwSNi8Rl0x0Y0xJ8EERKeJekd51fe7AbZjNRuprtzsiCkK0Ssz3V407F62KOoJI5M
ERzViVI7CDH9i97NqZRK4YYkWLOZ0M9MMw958w6oK56atGeawytAKxkiMgwie9s5lZPM9bKVxxiP1vgm/LD/Zammj23M9cOYklA6Wl4uiyuEX4VaxKsaYLJXBivnBmYG/EieJdnVJHoZb70NPOPn2yS26niartN3Uezv
DabCnv6MDPSC6DKC-

Sello Digital del SAT

TAI104EHJwNGgw0wjwWl/4FYwcin0scr7XGYT2VeuV0KsFnzdYJw4tGVA8KKR5O/9dynpBhQ/mlN1TvjhauQK8xDmVwjo82TX+K/tjWmrrQvmptyb1ZKJ8APCcPmSjG115oHRafyWOPeL4x3ozvEfbWB6+efSCVxpK
Xzh3QmR1Sdtm8FxJYDqbpkpC3Q5kyGkJKsU3wmuWwHIStyYr14RMc09sRveM1ik8FinIDJOBnDhhTQj+gmVusT7xO7oqPoMrsSHUyjy0ZvrdnHauhh9!LM7eCxggnDSEVGzxRQl09C4J0mKbs3ll+26iFT463KGGQ
0FRViSnlill III #Fr8n=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1490||2024-07-03714-09:24||99||00001000000700780081||CONDICIONES||16258.00||0||MXN||18859.28|||01||PPD||58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED||1578||BD1160330RC9||CFED|||BD1160330RC9||CFED|||BD1160330RC9||CFED|||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||BD1160330RC9||CFED||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD1160330RC9||BD116

traseras|2250.00|2250.00|0|02|2250.00|002|Tasa|0.160000|360|25171718|10294|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE

 $DISCOS[220.00] 440.00] 0] 02[440.00] 002[Tasa] 0.160000] 70.4[25171718] 10229[2.000000] \\ E48[Unidad \ de \ Servicio] Rectificar \ tambores for the property of the property$

c/u|280.50|561.00|0|02|561.00|002|Tasa|0.160000|89.76|25173900|6371|1.000000|H87|Pza|Bandas de

Subtotal:	\$16,258.00		
IVA (16%):	\$2,601.28		
Total:	\$18,859.28		

loca|975.00|975.00|02|975.00|002|Tasa|0.160000|156|25172001|6361|1.000000|H87|Pza|Cremallera al cambio (Incluye barra o core en su caso)|4644.00|002|4644.00|002|Tasa|0.160000|743.04|78181500|10409|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE BISAGRAS PUERTAS|2865.00|2865.00|002|2865.00|002|Tasa|0.160000|458.4|16258|002|Tasa|0.160000|2601.28|2601.28||

