## Factura NS 1160

PARTY CARRY

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 898B0E6C-3A29-5C03-97CA-7D4BDD58EADF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 95482

PLACAS: GH7889C

KILOMETRAJE: 222541

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-29T11:44:40

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO	
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Buje piloto	\$1,306.00	0	\$1,306.00	02	
1.000000	H87 - Jgo	25172001 - Kit de clutch (Plato Disco y Collarin hidraulico)	\$6,474.42	0	\$6,474.42	02	
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - Tornillos estabilizadores	\$160.50	0	\$321.00	02	
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Balatas delanteras	\$2,386.00	0	\$2,386.00	02	
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Radiador	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02	
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Deposito recuperador de liquido refrigerante	\$2,354.00	0	\$2,354.00	02	
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Tapa deposito de antcongelante	\$375.00	0	\$375.00	02	
1.000000	E48 - Ser	25174700 - Reemplazo de anticongelante	\$918.00	0	\$918.00	02	
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Rectificar tambores c/u	\$280.50	0	\$561.00	02	
1.000000	E48 - Ser	25172000 - Tornear o rectificar volante de clutch	\$850.00	0	\$850.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Cambio de bomba inferior	\$3,890.00	0	\$3,890.00	02	

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 09/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-29T11:44:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

IV32CA0PqYUffHJgZTWXsjB3JlkLe3q5vkv8lOpc0faAmE4PuYDOe+OJ1W1o6/3iyaVFqaPaMx3132S8Ukliv/qqftYnL3WpLnxrNoap+nfouh05k3pMB/0k0zh0DUAih7zCSXj7Kb8NOWngiWLpxMls7e9uOcVxg4UbC GCvHgYe6mFolaKLoakMSgDFNHXFAdPVNvPnW2GTlgCAftNavefTXYV+u7M6A/xiZWjjvrsDcm+TdxFJOWEQ/qMLZrS8M3eoXO78TqHKiOLRoPq9+8nsw8l2pyocgVsroWm3M2+7zUdbsoDWqkif20uWo+oAXlkD

Sello Digital del SA

qJ6g/daiDmz1g8Z|TbAoNq7nyAP10ZHTTNW05C++h6Sa6/0OXeqW6+Lh7J/jquAefEjiZHa0hJ64QVL1Pht11alfkV1rXP7J2sxR11aNKTHIMzkjZWkGYxqz8iMYFCOwkRCovXXVSdSho7a5CS7nlSu70/panMlBxl5kl
UdeMA58dNXa1c7HrHTe1Wg7RoJya2pa2FR6gvZyMUNSwfsJUkUpkAjvFgRS6INSFY8t1o5zkaAH2R+vb/ufM+vl+dEisTsiWsUz9EoL4+pbL0W9bRDQ8GXhdRE4ybnnl8VZKzeBHuGcGqv89dUsN81KQZKCCE3EI
Z6cDwdfEllEmmaiD---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1160||2024-05-29710.44.37||99||00001000000700780081||CONDICIONES||22935.42||0||MXN||26605.09|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE||DISTRIBUCION||06600||601||G03||25173900||6332||1.000000||H87||Jgo||Suje pilote||1306.00||02||1306.00||02||1306.00||02||1306.00||208.96||25172001||6326||1.000000||H87||Jgo||Kit de clutch (Plato Disco y Collarin hidraulico)||6474.42||0474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||042||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474.42||0474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||6474||64

estabilizadores|160.50|321.00|0|02|321.00|002|Tasa|0.160000|51.36|25173900|6304|1.000000|H87|Jgo|Balatas

Subtotal:	\$22,935.42		
IVA (16%):	\$3,669.67		
Total:	\$26,605.09		

antcongelante[375.00]375.00]0102[375.00]002[Tasa]0.160000]60]25174700]7164[1.000000]E48[Ser]Reemplazo de anticongelante[918.00]918.00]0102[375.00]002[Tasa]0.160000]146.88]25171718[10229]2.000000]E48[Unidad de Servicio]Rectificar tambores clu]280.50]561.00]0102[561.00]002[Tasa]0.160000]83.76]25172000]6489[1.00000]E48[Ser]Tornear o rectificar volante de clutch]850.00]850.00]0102[850.00]002[Tasa]0.160000]83.76]25172000]6489[1.00000]H87[Pieza]Cambio de bomba inferior[3890.00]3890.00]0102[3890.00]002[Tasa]0.160000]622.4]22935.42]002[Tasa]0.160000]3669.67]3669.67]

