## Factura NS 1469

PARTICAL PROPERTY OF THE PARTICAL PROPERTY OF

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 56D76EFF-7A67-5D75-9093-D3EF63706749

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 94235

PLACAS: NJ4106B

KILOMETRAJE: 234167

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-29T14:48:54

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,362.86	0	\$5,451.44	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,358.94	0	\$1,358.94	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
4.000000	H87 - Pieza	25171704 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE DISCOS C/U	\$2,543.52	0	\$5,087.04	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$3,933.11	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION FALLA DE MOTOR CON SECADO DE BUJIAS,	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
		SENSORES Y FILTRO DE AIRE POR HABERLES INGRESADO AGUA.				

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-29T14:48:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

ZeF4Jk13LHymOM50GGn637qipAz4GnNo+PU+UPN/RUnhz+RzDDAGN6WyO3GWJTPHOn5zlMy1dZzk7MwZozJwmhLT35r/GmD5WZq0/ORAHmyyER8XbS3N486/Wv9mt4RSXw7P6/FmmpkeyW3EqXlSuS5z
Y24gzXqx+ggpTHY5wD4RmJlwqvm0Ml9vdkXo7Qy3UP27ahHdnyLl8kqJEyk87lalel+idsdH1ca84lM5lsNufijPrXY+80oSmX5uggr2tlBKKPClR1XhGq1zB0reZ9jZsYyahaqxmWKbY6gBDBC1+NPXygTauv99jCklwdkl
susb4zSk/wrJ3WXHKHVPA==

Sello Digital del SAT

qxeMMEdsqbwbnrmAMPY7q72wJqT668Urc2biD9pfGYQfDOpAiLNuq9h1UwjQMCD7VBeElLwY0wQKP6giXgniZhRjTMvbJBE8LB4HSKa2/mud4bGkuEplnBf5xkuhms2jdRwayJ3FFLN//AqSc8oEWPxwcjV/HdJJ4
0gBiDi+Yn5sCgbvBy04Je79y8NlgQQtREO2j8KzdiHFBkkUlWpd9HMEDH+xmatQRhl9dzoetPw93770c8tH4G5YtNOXQHNSOjBg97bV7z1PPgYspYbPSY7L/EL0Wh/ljdojCd4cgiFzpic9yd5tDPHfuLYeYrRf9lznBsKD
4aehfm8Fi9x3Ca=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

 $[|4.0] \text{NS} [1469] 2024-06-29 \text{T} 13:48:51 \\ |99| 0000100000700780081 \\ |\text{CONDICIONES} |30154.88 \\ |0| \\ |\text{MXN} |34979.66 \\ ||01| \\ |\text{PPD} |58337 \\ |\text{CFB} |90523 \\ |\text{FIX AND BEYOND} |601| \\ |\text{CDI }60330 \\ |\text{CONDICIONES} |30154.88 \\ |\text{CONDICIO$ 

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1332|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1362.86|5451.44|0|02|5451.44|002|Tasa|0.160000|872.2304|25172001|1328|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ HORQUILLA\ SUPERIOR$ 

 $C/U|3866.17|7732.34|0|02|7732.34|002|Tasa|0.160000|1237.1744|25172001|1329|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ ROTULAS$ 

C/U|1358.94|1358.94|002|1358.94|002|Tasa|0.160000|217.4304|25173900|1336|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

C/U|1192.84|2385.68|0|02|2385.68|002|Tasa|0.160000|381.7088|25172001|1111|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES,

Subtotal:	\$30,154.88		
IVA (16%):	\$4,824.78		
Total:	\$34,979.66		

PURGAR SISTEMA.|1694.11|1694.11|002|1694.11|002|Tasa|0.160000|271.0576|25171704|1352|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

C/U|230.72|922.88|0|02|922.88|002|Tasa|0.160000|147.6608|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

 ${\tt DELANTERAS} | 389.34 | 389.34 | 0102 | 389.34 | 002 | {\tt Tasa} | 0.160000 | 62.2944 | 25172001 | 1113 | 2.000000 | {\tt H87} | {\tt Pieza} | {\tt CAMBIO\ DE\ DISCOS\ D$ 

C/U|2543.52|5087.04|0|02|5087.04|002|Tasa|0.160000|813.9264|25172001|1327|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

C/U/3933.11/3933.11/10/2/3933.3.11/1002/39330.11/1002/39330.11/1002/39330.11/1002/39330.11/1002/39330.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/39300.11/1002/393000.11/1002/39300.11/1002/39000.11/1002/3900000000000000000000000

HABERLES INGRESADO AGUA.|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|30154.88|002|Tasa|0.160000|4824.78|4824.78||

