Factura A 10653



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

RFC: EIM110627PY3

PLACAS: GH7860C

ECONOMICO: 88863

KMS: 64,479

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: D004B398-2FD9-4619-B12B-F6D6E022F181

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION

C.P.58000

RFC:CDI160330RC9

Fecha y hora de emisión:2022-05-23T18:38:24

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
5.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE INYECTORES EN LABORATORIO	\$2,500.00	0	\$12,500.00
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - INYECTOR NUEVO INTERNATIONAL PARA CAMION BT4200	\$9,875.00	0	\$29,625.00
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	78181500 - MANO DE OBRA FALLA DE MOTOR DIESEL	\$6,800.00	0	\$6,800.00
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE COMPRESOR QUE CONTIENE, EMPAQUES, CABEZAL Y ACCESORIOS	\$4,285.00	0	\$4,285.00
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES	\$1,864.00	0	\$1,864.00
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - MANO DE OBRA REPARCION FUGA DE ACEITE HIDRAULICO	\$1,200.00	0	\$1,200.00

Subtotal:	\$56,274.00
IVA (16%):	\$9,003.84
Retenciones:	\$0.00
Total:	\$65,277.84

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferidos

FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-23T18:38:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204441

Sello Digital del CFDi

MKu6afl4RpUPHRWwwj45XyzAGKQmFHJCpNpne9MfqdL/ay/OmVrNuFXqbq6SXeTeWQRb8h1E+uliovRQOH70EGFSNrzSq5E5nldQvn/zrmvH5YLp +A97KXHvNT7dh2e4owklHPsYyvvFnl9lzQxAeF586Rut0zM/3oH6Lljcb9MgK6XCvoFmYx4pvr1jnkkw8jpeuHVg8PyNzcnt048FllwV3qEf4V/RGoLlNcBN oZFLoQ/R1kBrg6uruZVZuFm6ZP3h0cmQBE4+8UzicFU0O48jyGMWvpgtggr5lc3+J3sVjM9taxqH66nJmmH7/Z5gemC9ncnbnyKl4vU4iERZig==

Sello Digital del SAT

aZv5zxRubjWvTxcXGthpuWNqLejSHJLjZVarMkmAmkMk0oYNZr4gnKqZV05/L0Tt7rZk0D5DAF4ZIDHaeU381mEfJvh04xF2Y8XBwRtYBApRhcAXDv/ XQ7vE0HxQcymF1giG9/DQy4JhRCs5zIfjnYJ6XmNFSCt23sO6zgJU+/b65QEk10KZxmASNXX+HmRaF6NFgxEXpZyaeIU2QQ0W+C1KjpQ9JMCWB3 g/jvcvRpDbNM2miZ5tsMx2A4cTWMZGF2ycLqi8TaUcJL6dN4OBe3tlPZ3xN4aoB7gGPsHGiqjzTTZx8JzMRCsQ+QGOqU468t1Z/sALot8snNa7yLqDnA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|10653|2022-05-23T18:38:23|99|00001000000511115283|CONDICIONES|56274.00|0|MXN|65277.84|I|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|G03|26101700|802|5.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE **INYECTORES EN**

LABORATORIO|2500.00|012500.00|012500.00|002|Tasa|0.160000|2000|12500.00|001|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|26101|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|12500.00|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.00|002|Tasa|0.00000|0.000|0.00000|0.0000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.00000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.00000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|

Factura A 10653



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

RFC: EIM110627PY3

PLACAS: GH7860C

ECONOMICO: 88863

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283 KMS: 64,479

Folio Fiscal: D004B398-2FD9-4619-B12B-F6D6E022F181

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN		
CFE DISTRIBUCION	C.P.58000		
RFC:CDI160330RC9	Fecha y hora de emisión:2022-05-23T18:38:24		
Uso CFDI:G03 - Gastos en general			

CANTIDAD DESCRIPCION U. MEDIDA V. UNITARIO % DESCUENTO IMPORTE

700|3897|3.000000|H87|Pieza|INYECTOR NUEVO INTERNATIONAL PARA CAMION

1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FALLA DE MOTOR

 $DIESEL [6800.00] \\ 6800.00] \\ 0 [6800.00] \\ 0 [06800.00] \\ 0 [002] \\ Tasa \\ 0.160000] \\ 1088 \\ [6800.00] \\ 0 01] \\ Tasa \\ 10.000000] \\ 0.00 \\ [6800.00] \\ 0 02] \\ Tasa \\ 10.000000] \\ 0.00 \\ [26101700] \\ 2907 \\ [1.00] \\ 29$ 0000|H87|Pieza|REPARACION DE COMPRESOR QUE CONTIENE, EMPAQUES, CABEZAL Y

ACCESORIOS|4285.00|4285.00|0|4285.00|002|Tasa|0.160000|685.6|4285.00|001|Tasa|0.000000|0.00|4285.00|002|Tasa|0.000000|0.00|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|26101700|261001700|261000|261000|261000|261000|261000|261000|261000|261000|2536|1.000000|H87|Pieza|MANGUERA HIDRAULICA CON

CONEXIONES|1864.00|1864.00|01864.00|002|Tasa|0.160000|298.24|1864.00|001|Tasa|0.000000|0.00|1864.00|002|Tasa|0.000000|0.00|25174200| 2312|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA REPARCION FUGA DE ACEITE

00|0.00|002|Tasa|0.160000|9003.84|9003.84||

