Factura NS 1061



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 8409045F-8991-53D2-BFD3-ED4208C7E204

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 81146

PLACAS: NB3848B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-20T12:47:02

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$2,233.38	0	\$2,233.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$1,784.54	0	\$1,784.54	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$960.22	0	\$1,920.44	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA (2)	\$723.80	0	\$723.80	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BANDA DE A/C	\$1,897.27	0	\$1,897.27	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - LIMPIEZA DE VALVULA IAC	\$798.00	0	\$798.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-20T12:47:02

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

100HgZ4QI5tQLFQIB50WJ1DtwW1sGhjpwzpBWcwblFpb+PCQKtcQ4gU7oV80yGPlpF2cJuisS7QjKVCq9a4kl8G1qhXQStDo82yZVGEawcjwuu3pGLPWCxnDHZhT2ADwgBPrYmSVMTufQPi3B1hCJcF4xs6V07iq6/ JTPswS2dAWySloidBnNgxldgkx9gGZbswsIA0bJXTz8J+K56XJpDjwzzyZUhp43AMXAbVDiBm3Fr3C+oPlNBwjk02qg59FMK2itaG1dUBnjaVL+o0xLRbbEQLPn0v6tB2QDbjqwcWXe74evtzFuxgqBlQXcyEKzx7gW7 8d90GsFdFW73zA==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1061|2024-05-20711:46:56|99|0000100000070780081|CONDICIONES|9357.43|0|MXN|10854.62||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601[G03]25172001[1418]1.000000]H87]Pieza|CAMBIO DE POLEA TENSORA[2233.38][012]2233.38][012]2233.38][012]7238][0.160000]357.3408]25172001[1419]1.000000]H87]Pieza|CAMBIO DE POLEA

LOCA|1784.54|002|1784.54|002|Tasa|0.160000|285.5264|26101700|1361|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U|960.22|1920.44|0|02|1920.44|002|Tasa|0.160000|307.2704|25173812|3033|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA

(2)|723.80|723.80|0|02|723.80|002|Tasa|0.160000|115.808|26101700|3081|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BANDA DE

 $A/C|1897.27|1897.27|0|02|1897.27|002|Tasa|0.160000|303.5632|26101700|10150|1.000000|E48|Unidad \ de \ Servicio|LIMPIEZA \ DE \ VALVULA \ DE$

Subtotal:	\$9,357.43		
IVA (16%):	\$1,497.19		
Total:	\$10,854.62		

