Factura NS 1845



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: BD9D1885-B9B3-5120-B786-90B68FAD3B61

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 98772 PLACAS: NT5394A

KILOMETRAJE: 232867

FOLIO: MOR00979S

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-07T09:37:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - MAZA DELANTERA	\$3,895.00	0	\$7,790.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$795.00	0	\$1,590.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$967.15	0	\$1,934.30	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,872.91	0	\$3,745.82	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,722.03	0	\$5,444.06	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE SOPORTE DE DIRECCION	\$1,949.52	0	\$1,949.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,546.53	0	\$5,093.06	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-07T09:37:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

hCMCBAugNYLd11ZHnEUh7R5i7ecFkxnuhqmA9v36Q8j2s+wPtFBiGUUI9evkiin7HFHRRwP+tAQcy2VM42YRa2aPoRy359UUQQe7QlTA0Qaa1kAZHlq14KJgg2Qjp17lEw7RFoL47MQD0juKX/fdowg3ojHlLc8lCdxr /6mGOKCJYxY8edfirPYIZvmNriuHUSJiEw2lGm6sB1GYi9qJyV35RfVdxMwtzsdgls4i6kP1USbmFoON2WlqmAvkh/JXMVArf3C7K3/8eCLkeLKTZ8sZC1pkKyvK9vmN3fOWxLvZnYZlw8GXXwOzESFo7HYETIJQoR0 JK/im9leiIDDlw==

Sello Digital del SA

rYYms8peUbAc+moz8OwHD3oR8OpFdoHp9NzzkFqKwJmvrLjTGysUOgu177ZEbcKOKJLQSxqlCp5kgKd73RmQU1bi6grN9pXkehgqDZRIHYAXH8BaildPypl4zCvTqqknwbBMV47CLISxlGaw/mtZ04XjHXpOO4jtA
Lbn4jS3Y39hGUXJYdEiHEaLvLDSLvJIXHbK6YxO6VKB/+uAWTf6ZSvKoTeueoobuqMlT/ORYZRQo0wTZ3DKAKf1Fsv6E3lKMWG7nLZxRhBu5iWlIYeCkaoMU3CYNywRqiji6QQQKzeslp+twclT7e/g+B/pnmg6fAQ
Bwillf0fNWF0ASRP-sRw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

 $||4.0|NS|1845|2024-08-07T09-40-42|99|00001000000700780081|CONDICIONES|30346.76|0|MXN|35202.24||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE\\ DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174700|10680|2.000000|H87|Pieza|MAZA DELANTERA|3895.00|7790.00|002|7790.00|002|7389|0.160000|1246.4|25174700|10633|2.000000|H87|Pieza|GOMA DE BARRA$

ESTABILIZADORA[795.00]1590.00][02]1590.00][02]1590.00][02]158a][0.160000]254.4][25172001]4111][2.000000]H67]Pieza]CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U]967.15[1934.30][0]2]1334.30][0]2]1334.30][0]2]1334.30][0]2]1334.30

C/U | 1872.91 | 3745.82 | 0 | 02 | 3745.82 | 002 | Tasa | 0.160000 | 599.3312 | 25172001 | 4103 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR |

C/U|2722.03|5444.06|0|02|5444.06|002|Tasa|0.160000|871.0496|25173900|4130|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTE DE

Subtotal:	\$30,346.76		
IVA (16%):	\$4,855.48		
Total:	\$35,202.24		

DIRECCION|1949.52|1949.52|002|1949.52|002|1949.52|002|138a|0.160000|311.9232|25172001|4055|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION

C/U|2546.53|5093.06|002|5093.06|002|Tasa|0.160000|814.8896|25172001|4356|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE

RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y TAPICERIA DE SOMBRERERA |2800.00|2800.00|002|Tasa|0.160000|448|30346.76|002|Tasa|0.160000|4855.48|4855.48||

