## Factura BJ 1561



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: BF3E99E9-AC98-59C9-9203-EC800F4BDF9C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14395

ECONOMICO: SN

PLACAS: A51ARF

SERIE: EV4HN712598

KILOMETRAJE: 1055063

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-04T12:09:22

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$1,339.00	0	\$2,678.00	02
4.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$895.00	0	\$3,580.00	02
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$592.00	0	\$1,184.00	02
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,863.00	0	\$3,726.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - MANO DE OBRA SUSPENSION	\$2,485.00	0	\$2,485.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$562.00	0	\$562.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - BRIDAS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$589.00	0	\$1,178.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE 2 MUELLES SEGUDAS	\$4,339.00	0	\$4,339.00	02
		AMBOS LADOS, ABRAZADERAS DE MUELLES, BRIOS, CAMBIOS DE CENTRO				
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - GOMAS DE AMORTIGUADORES	\$109.00	0	\$436.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - TRABAJO DE TORNO PARA EXTRAER E INSTALAR BUJES DE	\$1,865.00	0	\$1,865.00	02
		HORQUILLAS SUPERIORES E INFERIORES				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-04T12:09:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

qV+ApWp6milHcndVyKliwlLVuD1NcGC3gC7Tg69og4Tq1Wimmiye2Lz6sp1No+19vUkahW5UpN5d6261PKORolM5XDRKgYlswJFG7Zo+gkDymkbPRwA7MqK1gO73vlyL4SyUws8SCTJKdUFassmJzuEbYGem5P
MDBjvuBsKMPuNk5ROXURpK6TK6XZQq/A3jx46ijipOSMASx7bu01YD1ckPJQPbFk6JCZiZu3f7bBpp1/sG4SrExvnMSg+nKYD+XWaNGTL4gwspRdiUOh8hPN8noiPoCKwJaQHqzhdaKmUWFvV868Nxml21iNz1e
K741VNxO-4-PKffMK9NdiGb+/n==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1561|2023-08-04T12-09-22|99|00001000000700780081|CONDICIONES|22033.00|0|MXN|25558.28|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25172004|393|2.000009|H87|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|1339.00|2678.00|0|02|2678.00|002|Tasa|0.160000|428.48|25174202|397|4.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

 $\label{eq:JGO.1895.00} \\ \text{JGO.1895.00} \\ |3580.00| \\ 0|02|3580.00| \\ 0|02| \\ \text{Tasa} \\ |0.160000| \\ \text{572.8} \\ |25172100| \\ |391| \\ 2.000000| \\ \text{H87} \\ |\text{PIEZA}| \\ \text{CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES} \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |25172100| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |391| \\ |3$ 

 $C/U|592.00|1184.00|0|2|1184.00|002|Tasa|0.160000|189.44|25172004|1624|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO \ DE\ AMORTIGUADORES\ DELANTEROS\ DE PROPERTIE DE$ 

SUSPENSION|2485.00|2485.00|0102|2485.00|002|Tasa|0.160000|397.6|25172000|4257|1.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA

Subtotal:	\$22,033.00
IVA (16%):	\$3,525.28
Total:	\$25,558.28

ESTABILIZADORA[562.00]662.00]602.00]002[Tasa]0.160000]89.92[25172000]4258]2.000000]H87]Pieza]BRIDAS DE AMORTIGUADORES

DELANTEROS[589.00]1178.00]002[Tasa]0.160000]188.48]25172001]3534[1.00000]H8.48]27172001]4259]4.00000]H87]Pieza]REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE 2 MUELLES SEGUDAS AMBOS LADOS,

ABRAZADERAS DE MUELLES, BRIOS, CAMBIOS DE CENTRO[4339.00]4339.00]002[Tasa]0.160000]694.24]25172001]4259]4.00000]H87[Pieza]GOMAS DE

AMORTIGUADORES[109.00]436.00]002[Tasa]0.160000]69.76]25172001]4260]1.00000]H87[Pieza]TRABAJO DE TORNO PARA EXTRAER E INSTALAR BUJES DE HORQUILLAS SUPERIORES E

