## Factura BJ 107



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: B1C0C04F-BDBA-55FF-9351-2803A0331DA0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: NE0178A

PLACAS: NE0178A SERIE: DK029158

KILOMETRAJE: 537308

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-27T15:10:53

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - BATERIA	\$2,117.24	0	\$2,117.24	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS DELANTERAS	\$918.60	0	\$918.60	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS TRASERAS	\$846.48	0	\$846.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	\$100.00	0	\$200.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	\$100.00	0	\$200.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171723 - CAMBIO DE DISCO DELANTERO	\$1,036.00	0	\$2,072.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - CAMBIAR CILINDRO MAESTRO	\$1,398.00	0	\$1,398.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR	\$1,458.20	0	\$1,458.20	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - CAMBIAR BALERO TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$725.79	0	\$725.79	02
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER	\$788.97	0	\$788.97	02
1.000000	H87 - Pieza	25171901 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$60.00	0	\$60.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-27T15:10:53

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

W/UoQCdLHIX/JriiQ/jDxY3LYlePGTxmvaJMv0r90ZO9M0dGy9UtvsTpt5XbPLyxiQy9MJMVVndCyrwwkTsmUWhNaU8gduuU386CXEZx6Kz81ZoswuH6mv2XKlo3lTFhqAc+4hzVRmaDQqh/qj5B/YFYKwiMarJD7/lir LSM8tdJqWEI+Dtc3V4HQ8Fs62S/GKeh18sVJ38Lfe3Ej+SpgUrMjV+Qf6EKDXxJdVRK6O5CNuQTvZipJ6IJ0hPj7+EU7b7wwRfY2uDgkNOmPG/zNlofeKJtJ/qs+KDgNSB7Qj2Tjoc76xDmmu6oM/2em1bOdWlWCiho

Sello Digital del SAT

yAjKCji922Dhe0xFu5REMAi0uOdNNyVJmMEHFso11L7mizE1fTwujRyBzUq+CW2aT8bxBEcD5gvZSPTQRhGo8921fTiK4Jdz/hOgLT2jppvR2XwwM+V7LRVgp9hVJ9Fig7jb4UnimlUauZKhKrisSVDu9HKE8Drif+CJ/
AYnBVuyJTPRYEk8lrs9ynP11CW34ifN60EjhsYuV4QNy9Yeeyt54NwZH4AFKG7huDYy9xHA59pV6tVmofPDRZALm3lC586JUOOhT7JUeOz4jjDdgR2C/Yccaia2U88nRjRL0+B57z711Gj3yGqcrJwQT5TSbydzxuHr9/
INWnJ2TMo4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|107|2022-12-27T15:10:52|99|0000100000500552520|CONDICIONES|10785.28|0|MXN|12510.92||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL

MEXICANO [04330] 601 [G03] 26111700 [36] 1.000000 [H87] Pieza [BATERIA] 2117.24 [0102] 2117.24 [0102] 2117.24 [0102] Tasa [0.160000] 338.7584 [25171708] 1] 1.000000 [H87] Pieza [BALATAS] 2117.24 [0102] 2117.24 [010

DELANTERAS|918.60|918.60|0|02|918.60|002|Tasa|0.160000|146.976|25171708|55|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|846.48|846.48|00|22|846.48|002|Tasa|0.160000|135.4368|25171708|2|2.00000||H87|Pieza|RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS|100.00|200.00|002|200.00|002|Tasa|0.160000|32|25171708|40|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE TAMBORES

TRASEROS|100.00|200.00|0|02|200.00|002|Tasa|0.160000|32|25171723|64|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO

Subtotal:	\$10,785.28		
IVA (16%):	\$1,725.64		
Total:	\$12,510.92		

DELANTERO]1036.00]2072.00]0]02[2072.00]002[Tasa]0.160000]331.52]25171702[86]1.000000]H87[Pieza]CAMBIAR CILINDRO
MAESTRO]1398.00]1398.00]00[02]1398.00]00[02]Tasa]0.160000]233.81]25121700[87]1.000000]H87[Pieza]CAMBIAD DE BOMBA
SUPERIOR[1458.20]002[1458.20]002[1458.20]002[Tasa]0.160000]233.31]225171702[88]1.000000]H87[Pieza]CAMBIAR BALERO TAZA RUEDA DELANTERA
CUI/125.79[92.579]02[738]0]02[738]0.160000]16.126425171723[65]1.000000]H87[Pieza]CAMBIAR REPUESTOS DE
CALIPER/186.97[788.97]002[738.97]002[738.9]002[738.92]00

