Factura BJ 341



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 6296C751-5119-55A8-AEEB-483A1FD8EA19

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 87410

PLACAS: 000000000

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-24T14:00:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$10,937.30	0	\$10,937.30	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO EMPAQUE DE MULTIPLES	\$1,285.00	0	\$1,285.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - AJUSTE DIFERENCIAL	\$3,650.00	0	\$3,650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,513.26	0	\$2,513.26	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE TRANSMISION REMANUFACTURADA ESTNDAR	\$22,413.79	0	\$22,413.79	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$2,943.57	0	\$2,943.57	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 79/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-24T14:00:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Cs4lhBhoXdn+dXQl48Ncas35ym0ralhEW5RqoXCQCLkN1smEJpeRdZzQCOpizoRlZvy2lK5Uvko2qjFPapxHNbRxGnS40imlXyc+Z7lDiw1nwKvzzu0G9uFYw7pYg7dGQQpV/m30z4iJx3l8Xv6KfhYeXqR7m++tWYi
A74K0EESJMRwJl6BLVDhla+7NqsE9fR+eXWClaXzf0ni29HX17TSWhb8MisKbpGz0CK1doRpsS7Qxl2WIVP5h34/NLDCEXskL9lN061RhGxEMv2lByvF1Oxdp5ZAoYldckNmlCHPkQRvB4OvX/oVrJxHt9+QVNrab
tvFKXIX3NidK0TLKfw==

Sello Digital del SA

ZGHZ2I4Bhcne/szlb69yHedsuABl3oNSPGicDnds+llhZDr8myZc0GiVi18EZ+JpW4yZmitK3qs1LeUJlfcU90fmUQeQCKiiFWgitgl+Xnw65WiRLzTkls1loPbr6lLALBFY2b3kRnlXJPCePOmzzqhiwDcHFieRZURc/1wye
nNBNQvFhcskkWMrjkYP1B+hgSiTJCAgWpY4cpPrTPk15KchATJjcYij4Uhh0eL8j4b552/iaKX8Ao7sP1dSmTJAJlwirLy15guRM8VScxjLW2klQsOs+O0VCERDkW3LYdX/DETgkgH8IVBEYcddatwToVBL1goM2bKET
2/IO76WcA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|341|2023-03-24T14:00:31|99|0000100000500552520|CONDICIONES|43742.92|0|MXN|50741.79|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1660330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26111900|5052|1.00000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE
VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|10337.30|10937.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T0337.30|002|T

DIFERENCIAL;3650.00|3650.00|002|3650.00|002|Tasa|0.160000|584|25173700|5105|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA|2513.26|2513.26|002|2513.26|002|Tasa|0.160000|402.1216|25173812|5055|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TRANSMISION REMANUFACTURADA

EST..NDAR|22413.79|02413.79|02422413.79|002|Tasa|0.160000|3586.2064|26112000|5054|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA

Subtotal:	\$43,742.92		
IVA (16%):	\$6,998.87		
Total:	\$50,741.79		

