
## **ENTRADA**









CUARTO DELANTERO DERECHO NO FUNCIONA



NIVEL BAJO DE ANTICONGELANTE



## CREMALLERA DAÑADA SE RECOMIENDA REEMPLAZO






BUJES DE HORQUILLAS CON DESGASTE, SE RECOMIENDA REEMPLAZO




INYECTORES SUCIOS, SOLO EVIDENCIA





INYECTORES EN ULTRASONIDO Y EN PRUEBA DE LABORATORIO



BUJÍAS CON DESGASTE